
带脉冲输出的电动推杆

(5V 硬件版本)



接线方法:


● +5V: DC5V 电源输入端,尽量输入稳定干扰小的直流电源。

● A: 脉冲输出端,高电平 5V,低电平 0V,标准方波

● B: 电机正反转信号输出端,正转输出5V,反转输出0V

● GND:电源负极

脉冲输出的波形图:



与传统霍尔传感器直接输出脉冲信号的推杆相比具有优势在于:

- 电机每转输出6个脉冲,精度提高(传统霍尔传感器直接输出脉冲信号的推杆,电机每转只能输出1个脉冲信号)
- ▶ 可区分正反转(传统霍尔传感器直接输出脉冲信号的推杆,由于只有1相输出因此无法区分正反转)
- 输出信号为标准方波(传统霍尔传感器直接输出脉冲信号的推杆,其输出信号为近锯齿波,高速运行的时候信号输出误差会变大)
- 超强抗干扰,即使不使用屏蔽线缆,输出信号依然有非常强的抗干扰能力,可直接安装在变频器、电焊机、电机的附近(传统霍尔传感器直接输出脉冲信号的推杆由于使用电磁传感技术,所以很容易受到电磁场的干扰)

与传统电位器直接输出模拟信号的推杆相比具有优势在于:

▶ 传感器采用光电传感技术,与运动部件没有接触,使用寿命远大于推杆的使

用寿命(传统电位器直接输出模拟信号的推杆,由于存在机械摩擦,因此传

感器的寿命很低,需要经常更换)

▶ 输出模拟量信号时完全线性(传统电位器直接输出模拟信号的推杆,输出信

号非线性,需要诸如变送器等控制单元进行信号补偿后才能实现线性输出)

体积小,不需要在推杆齿轮箱位置安装任何原件,因此节省了安装空间。

> 成本低,追加成本远低于上述霍尔传感器和电位器推杆

备注:可定制不同输入电压(5V,7-12V,12V,24V),也可以定制不同输出

电压的脉冲信号(5V,12V,24V等)或定制模拟量电压输出(0-5V输出)

说明书版本: VerE0506

技术支持电话:13935251666,魏工