	, vår ei	nergi	ARBEIDSTILLATELSE WP0000102448											
	Varmt arbeid kl.A Varmt arbeid kl.B □ Entring		☐ Arbeid over sjø		☐ Radioaktive stoffer ☐		Kritisk	Eksplosiver Arbeid pa Kritisk løfteoperasjon hydrokar Annet/Kritisk operasjon system				nde		
	Søker navn Stautland Stokka Tormod Disiplin A0 General Instrument Tele					onnr 2276 Sikker Jobb Analyse								
1	Arbeidsbeskrivelse (Bruk første linje til kort sammendrag av jobben) A0: Installere ekstern flowmåler og flowglass for verifil flow. 42FIT4011 - Emulsjonsbryter linjen ombygges m av pumpene (den som er tilgjenglig), slik at flowmåler prosessen. Kalibrer og juster 42FIT4011 i forhold til te -Flowmåler er av non-ex utstyr i felt.				es midl åler fåı	idlertidig etter en får plass i opera			Arbeidsor Operasj Isolasjo	sjon Nr.				
	Identifisert risiko (Mulige risikoer, farer eller					☑ Daç Dato 24.				g 🔲 Natt 🔲 Pågående arbeid .02.2024 Fra kl 07:00 Til kl 19:00				
		kker med arbeidet) tstyr/verktøy Handverktøy, Flowmåler, Flowglass						Forlengelse til kl						
	Innretning		Dekk Nedre Område/Driftsansvarlig Lede -											
	Nr. utstyr, verktøy		Sone 2 SKR tekniker -											
	Merknader/forutsetninger		Områdetekniker -											
	Drifts - OG Sikkerhetsforberedelser A B													
	Signatur □ Avlasting av trykk □ Drenering/tømming □ Rengjøring/gassfriing □ -					Signatu ☐ Gassmåler nr på arbeidsstedet ☐ Verifisere mekanisk isolering ☐ Elektrisk utkopling/låsing ☐ -							natur	
			ventiler og avblødning	-		Nr. Utstyr 42PD009A / B El.sign -								
	☐ Blinding/isolerings		Ů,	-		☐ Brannap	parat/tilta	k mot b			J	-		
	☐ Merking/avlåsing	Merking/avlåsing -					☐ Forhåndsgodkjent El./Instr./Tele							
		Utlufting/ekstra ventilasjon -										-		
2	Forebygge utslipp av olje/gass i området - Tiltak mot radioaktiv stråling -					☐ Kontinuerlig vakt/radioforbindelse								
	Inspeksjon av arbeidsstedet hver h -					□ Avsperring/skilting/PA-annonsering -								
	☐Annet	-				Spesiell koordinering med SKR								
	Casamålinger fø	r/I Indor ork	aidat OA	-			☐ Følge krav til arbeid over sjø/i høyden - Datablad/Verneinstruks lest og tilgjengelig -							
	•	Gassmålinger før/Under arbeidet - 2A] Hydrokarboner hver h				✓ Prosedyrer/sjekklister for operasjon gjennomgått						-		
	•					Prosedyrer								
	☐ Oksygen hver					Sjekklister 2:6								
	Utkopling av sikk	Utkopling av sikkerhetssystem - 2A System					Tilleggs s.							
	System						☐ Kontroll av midlertidig oppstilt løfteinnretning ☐ Følge krav til entring ☐ -							
	Sted/område Kompenserende tiltak					☐ Spesielt verneutstyr for operasjonen								
						Tiltak mot arbeidsbetinget sykdom -								
						☐ Andre krav/forberedelser								
						□ Før jobb samtale						-		
•	Godkjenning/Ful	llmakt				,								
3	Systemansvarlig		Annen				Plattforn	nsief						
3	Systemansvarlig Områdeansvarlig Signert K. Kydland (2024.02.23) Signert Ø. Midttveit (2024.02.23)					- Signert A. Jåsund (2024.02.23)								
	Tiltak før og under arbeid A B													
	Utkopling/innkopling sikkerhetssystem Signatur:				\top	Gassmåling	- verdi							
	Utkoplet lokalt/SKR		-		\dashv	нс								
	Innkoplet lokalt/SKR		-		\dashv	02								
4	Merknad				\dashv	H2S								
						Kl./sign.								
	urbeidssted er klarert i henhold til pålegg					Pålegg er forstått og er/vil bli utført								
	Prosess tekn Signa		Utførende fagperson Signatur: -											
	Arbeidet er klarert me	Prosess tekn Signatur: - Annen tekn Signatur: - Arbeidet er klarert med SKR												
	SKR tekniker Signa	KR tekniker Signatur: -												
	Ferdigstilling	rdigstilling A B												
	Alle låser/merker fjer	Nlle låser/merker fjernet ☐ Ja ☐ Nei					☐ Arbeid er ferdig ☐ Arbeid ikke ferdig							
5	Utstyr klar for drift ☐ Ja ☐ Nei					☐ Arbeidssted er ryddet/sikret								
	Prosess tekn Signa	Prosess tekn Signatur: - Annen tekn Signatur: -					Utførende fagperson Signatur: -							
	Arbeidet er klarert me	ed SKR				Original: Arbeidsstedet								
	SKR tekniker Signatur: -					Корі								

Dokumentasjon på gjennomgang for abeidslag. Brukes når mer enn en utførende person, ved oppstart og for evt. nye i arbeidslaget.											
Drifts -og sikkerheitsforberededelser (pålegg) og sjekklister er gjennomgått og forstått											
Dato	Utførende fagpersoner arbeidsla	aget (skrives med blokkbokst	aver)	Signatur							
			-								
Før Jobb Samta	le (FJS)										
Ved krav om dokun	mentert / utvida Før Jobb Samtale (FJ	JS), ved pålegg på AT (kryss s	side 1):								
FJS formål FJS gjennomføres av utførende og involvert/berørt fagpersonell inkludert områdetekniker. Den foregår på arbeidsstedet umiddelbart før jobben påbegynnes. Formålet er å avdekke risikofaktorer, og komme med forebyggende tiltak som reduserer / eliminerer risikoen slik at man kan gjennomføre jobben på en sikker måte.											
Tema/punkter som minimum skal gjennomgås og krysses av for utført											
☐ Er alle involverte kjent med pålegg i AT og hvordan jobben skal utføres?											
☐ Hva kan gå galt? Er området og arbeidsplassen egnet for sikker jobbing?											
☐ Er det tatt hensyn til værforhold, bevegelse og andre forhold som kan påvirke aktiviteten?											
Ny/endret risiko iden	ntifisert i forbindelse med samtalen?	☐ Ja	☐ Nei								
Hvis ja, hvordan hånderes ny risiko?											
Navn (Blokkskrift)		Firma - Disiplin/Stilling	Dato \$	ignatur							
Prosedyre FJS dokumenteres ved å fylle ut dette skjema på bakside av AT samt at utførende fagperson signerer på AT for dette punktet.											
Arbeidsbeskrivelse (Bruk første linje til kort sammendrag av jobben) A0: Installere ekstern flowmåler og flowglass for verifikasjon av flow. 42FIT4011 - Emulsjonsbryter linjen ombygges midlertidig etter en av pumpene (den som er tilgjenglig), slik at flowmåler får plass i prosessen. Kalibrer og juster 42FIT4011 i forhold til test resultatFlowmåler er av non-ex utstyr i felt.											