

■東陽ツール・コミット最終確認ウィンドウの改善（全CADで共通になりました）

●**[New]**
ArcSuiteに登録される白黒イメージ。マウス中央ボタンで拡大・縮小可能

●CADアドイン独自の専用のプロパティ取得機能により取得した表

別ウィンドウで大きく表示も可能

クリックするとチケットコード・マクリップ・ポートへ送り

●**[New]**
図面番号を採番システム側と比較した結果が表示されます

●**[New]**図面番号をもとにArcSuite側と比較した結果が表示されます

[New] コミットを実行するボタンは、条件がクリアされなければ押すことができません

コミットを受付するサーバー名が表示されます

■東陽ツール「コミット最終確認ウィンドウ」


CAD表題欄から取得した図面番号情報（ファイル名は一切考慮していません）を元に“採番システム”と“ArcSuite”へ登録実績を問合せ、その結果に応じて「コミット開始」ボタンが押せるようになります。

上図では、①採番済み（図番が完全一致）と判断された、②アークスイートに本図及び類番図の登録が無かったため新図と判断した。よってシステムはコミット開始ボタンのロックを解除した、という状態です

※“類番”とは・・・例えばコミットしようとする図面が M-10201-001RL の類番を M-10201-001, M-10201-001R, M-10201-001L, M-10201-001RL と判断させています。

●東陽ゲル コミット最終確認(各種CAD共通版)

●ArcSuite登録イメージ (中央ボタンスクロール 拡大・縮小、クリックで移動、ダブルクリックでリセット)



印刷イメージ: 解像度 96[DPI] (推奨値400[DPI]) 大きいウィンドウで表示

用紙種別 **A4P**
出力用紙サイズと方向の設定は、プリンタ【DW6055】のページ設定にて決まります

●コミットする表題欄情報

チケットコード [\\$k4tej\\$8EGKG8lp#\\$rdYg](#)

材質CODE SUS304 , 32	機種名 テスト	顧客 CADシステム運用G
-----------------------	------------	------------------

タイトル・図面番号 コミットテスト XX-12345-102RL	REV 0	設計者・製図日 設計日	製図者・製図日 笹原 2020/03/04
--	----------	----------------	-----------------------------

図面種類 ☐ 部品図

●採番済み調査
採番情報が見つかりません。採番システムを確認してください。

Web採番システムを開く 警告無視

●ArcSuite登録済み調査
ArcSuite に XX-12345-102RL は見つかりませんが、類番検索の結果 "XX-12345-102" が存在します コミットは継続できません

クリックして ArcuSuite の図面を検索 警告無視不可

警告無視を選択するか、警告に従って対応しない限りコミットできません。

コミット先ホスト: **CS2** 印刷機状態 コミット開始 キャンセル

2つの警告ボタンのうちどちらかの表示が残っていれば、コミット開始ボタンはロックされる

■コミットが出来ない例

上図の場合は 採番システムでの新番号の取得が得られないため 採番システムの【警告無視】ボタンが表示されました。これは押すことによって採番に関する警報は解除ができます。

しかし下の段では、アークスイートには類番図面が既に存在し【警告無視不可】のボタンが表示されていません。これはここでは解除できません。2つのチェック機構のうちどちらかがロックされるとコミットボタンは押せなくなります。

上図の ArcSuite での調査結果の様に内容によっては 警告解除ボタンを押せず、一度コミットウィンドウをキャンセルすることが必須なパターンもあります。