

Informe de Caracterización Estructural - Bloque Central (Año 2022)

Sección: Análisis de Conectividad y Compartimentación de Fallas

El análisis de presiones estáticas (RFT) e interpretación sísmica 3D en la Formación Agrio indica una fuerte compartimentación del reservorio provocada por una falla normal sellante con rumbo NO-SE. Esta barrera estructural aísla hidráulicamente al pozo productor PM-104 del área de influencia directa del pozo inyector PI-05. Esto explica por qué la presión estática del PM-104 continuó declinando de manera acelerada (de 2.800 a 1.200 psi en 18 meses) a pesar de los altos volúmenes de agua inyectados en el PI-05. Se concluye que el PM-104 drena un compartimento cerrado y requiere un esquema de estimulación o inyección local propio para detener la deplesi3n.