

Llenado del formulario para EQUIPOS DAÑADOS por TORMENTA ELÉCTRICA



FORMULARIO DE VISITA TÉCNICA

Consultas: 800-11-1111 www.axsbolivia.com

FO-ING-VTC-001

Contrato

xDSL ☐

GPON ☐

HSI/ONLINE ☐

DTH ☐

IPTV ☐

DATOS ☐

VOZ ☐

WIFI ☐

¡IMPORTANTE! Todo servicio técnico en el que la(s) falla(s) no sea(n) atribuible(s) a AXS Bolivia S.A. tiene(n) un cargo de acuerdo a los valores estipulados en este documento. Verifique que todos los campos relativos a los datos del servicio, su solución y el estado actual se encuentren debidamente llenados.

Servicio técnico con cargo al Cliente ☐

Servicio técnico a cargo de AXS Bolivia S.A. ☐

Datos generales

Razón Social:		Nombre Completo:	
Dirección:		Zona:	
Teléfono:		Celular:	

Datos del problema

Diagnóstico CRM

PROBLEMA TÉCNICO

Diagnóstico Troubleshooting (comprobación de la correcta llegada de nuestra señal hasta el equipo del cliente)

DAÑO POR TORMENTA ELÉCTRICA

Tipo de solución

Mantenimiento (detalle de trabajo de solución)

Red interna:

Equipo(s) Recogido(s):	Mod: (Modelo recogido)	A/F: (AF recogido)	S/N: (SN recogido)
Equipo(s) Instalado(s):	Mod: (Modelo instalado)	A/F: (AF instalado)	S/N: (SN instalado)

SERVICIO TÉCNICO DE DIFICULTAD AVANZADA. Si la falla no fuera atribuible a AXS Bolivia S.A., este servicio tiene un cargo de Bs. 77,00 (Setenta y siete 00/100 Bolivianos).

1. Diagnóstico adicional en el equipo del cliente ☐	2. Diagnóstico adicional en el equipo del cliente ☐
3. Equipo dañado por tormenta Módem ☒ ONU ☒ SDA ☐ Router ☐ Fuente ☒ Antena ☐ Decodificador ☐	4. Cambio y/o conexión de cables de: Energía ☐ Línea RJ-11 ☐ Ethernet RJ-45 ☐ HDMI ☐ Coaxial ☐ RCA ☐
5. Problema en la red interna del cliente ☐	6. Reinstalar el software de los equipos USB para PPPoE ☐
7. Reconfiguración de Módem/ONU/SDA/Decodificador ☐	8. Reconfiguración de correos electrónicos en aplicaciones cliente como Outlook ☐
9. Medición de tensión en tomas de corriente y/o verificación de ☐	
11. Cambio de módem/ONU/decodificador a solicitud del cliente ☐	
13. Problema por excesiva distancia entre módem y equipos de usuario ☐	14. Reemplazo/emparejamiento de control remoto/módem y equipos de usuario ☐
15. Otros ☐	

Sólo si Fuente esta dañada

Sí es xDSL marcar Módem o sí es GPON marcar ONU

SERVICIO TÉCNICO DE DIFICULTAD AVANZADA. Si la falla no fuera atribuible a AXS Bolivia S.A., este servicio tiene un cargo de Bs. 115,00 (Ciento quince 00/100 Bolivianos) la primera hora del servicio y Bs. 38,00 (Treinta y ocho 00/100 Bolivianos) las horas restantes.	
1. Instalar o reconfigurar tarjeta de red ☐	2. Reconfiguración de router a requerimiento ☐
3. Cambio de roseta RJ-11, de cables Ethernet RJ-45 o línea RJ-11 ☐	4. Diagnóstico de red interna ☐
5. Desinstalación de software que consume ancho de banda ☐	6. Detección de conflictos en la red como colisiones/velocidad ☐
7. Solución de conflictos de hardware/software ☐	8. Reapuntamiento de antenas satelitales/cambio de LNB o DiSEqC ☐
9. Otros ☐	

NOTA: De efectuarse los cargos, estos son únicos e independientes a la cantidad de los servicios asistidos por nuestro personal, en la misma visita técnica.

Estado actual del Servicio

Con servicio normal ☒

Aún en control central de operaciones ☐

Caso en control de PEX ☐

Observaciones

SERVICIO TÉCNICO SIN CARGO AL CLIENTE

Yo, (Nombre del cliente) con C.I. (CI cliente) declaro conocer y estar plenamente conforme con el contenido del presente formulario.

- ☐ Acepto el servicio técnico de AXS Bolivia S.A. y los cargos del mismo, por ser atribuible al usuario.
☐ Acepto el servicio técnico de AXS Bolivia S.A. y rechazo los cargos del mismo.
☐ Rechazo el servicio técnico de AXS Bolivia S.A., asumiendo la responsabilidad sobre la calidad del funcionamiento del servicio.

FIRMA USUARIO

FIRMA Responsable de AXS

NOMBRE:

NOMBRE:

Fecha de ejecución:

De horas:

A horas:

SIN BORRONES