

RESISTENCIAS Y DIODOS



CONDENSADORES Y IC



- Colocar los potenciómetros, minijacks y leds (sin soldar). Poner el panel y atornillar los componentes.
- 2. Soldar los potenciómetros, minijacks y leds

