COTIZACIÓN REPARACIÓN DE TIJERAS - INTEG PANAMÁ

Tijera JLG 1930 ES - N° Serial: 200123122

- Cambio de la Placa del Módulo Control Tierra y el cable de encendido que va desde el control tierra al Joystick.

COSTO: 400.00 S

- Tijera GENIE/ GS 3246- N° Serial: 81230
- . Cambio de manguera hidráulica de la rueda delantera izquierda direccional.
- Suministro de aceite hidráulico Nº 46 y purgado del sistema.

COSTO: 200,00 S

- Tijera JLG 1930 ES N° Serial: 0200125892
 - Cambio de cables y terminales en el banco de bateria y el que va hasta la placa de mando

COSTO: 350.00 S

MONTO TOTAL: 950.00 S

ATENTO A SU RESPUESTA

TÉCNICO: EUDO RAMIREZ PASAPORTE # 069950319

