

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

27 de julio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	27 de julio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Incumplimientos		Observaciones	
	Alta		Media	Baja
Accesibilidad Universal	6		1	—
Evacuación y Seguridad	—		3	—
Ventilación e Iluminación	—		3	—
Normativa Urbanística	—		4	—
Documentación Faltante	—		3	—
Geometría y Presentación	—		2	—
Total	6		16	

El proyecto de habilitación de restaurante 'Plaza Pedro de Valdivia' en Providencia presenta 7 incumplimientos de criticidad ALTA y 10 observaciones de criticidad MEDIA. Los incumplimientos críticos comprometen directamente la aprobación DOM: (1) Baño Universal [E09] con ancho confirmado de 1.55 m, inferior al mínimo DS 50/2015 y sin círculo de giro graficado; (2) Ausencia de baños de clientes en planta accesible (Nivel 1), con los únicos baños de público ubicados en Nivel 2 inaccesible para PMR; (3) Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 10.58% — aplicando la fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2 ($i_{max} = 12.8 - 0.5333 \times L$), para un desarrollo de rampa $P=13.14-(0.57 \times 4.5)/100$ según fórmula indicada en plano, se estima $L \approx 4.3$ m, resultando en pendiente máxima permitida de aproximadamente 10.51%, por lo que 10.58% supera en 0.07 puntos porcentuales el máximo para ese desarrollo — incumplimiento marginal pero confirmado por cota declarada; (4) Nivel 2 accesible únicamente por escalera, sin rampa ni ascensor para PMR, siendo que contempla uso con atención de público; (5) Puertas de baños de clientes [E07] y [E09] Nivel 2 con ancho de 0.80 m, incumpliendo el mínimo de 0.90 m; (6) Pasillo [E13] Nivel 2 con ancho de 1.22 m, inferior al mínimo de 1.50 m para ruta accesible; (7) Puerta de acceso interior con desnivel +0.45 m con ancho de 0.80 m en la ruta accesible principal. Las observaciones de criticidad MEDIA incluyen: ausencia de ventilación graficada en cocinas, baños y recintos habitables; falta del CIP; tramitación de cambio de destino no acreditada; dotación de estacionamientos sin verificar; posible afectación patrimonial no confirmada; escalera sin dimensiones acotadas; plano de evacuación ausente; y cuadro de iluminación/ventilación no presentado. El proyecto requiere rediseño en los aspectos de accesibilidad universal antes de poder ser aprobado.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Muros existentes y propuesta	Muros en trazo continuo grueso (existente) y trazo rojo/hachado (se construye/se retira). Simbología diferenciada presente en todas las plantas.	1-2	OK
Líneas de referencia y límites	Línea oficial, línea de edificación, deslinde límite propiedad, puntos de aplicación de rasante. Trazos discontinuos de rasante correctamente rotulados.	1-4	OK
Cotas y dimensiones	Cotas de puertas (0.8, 0.85, 0.9 m), anchos de pasillo (1.6, 1.22 m), dimensiones del baño universal (2.9 x 1.55 m), pendiente de rampa, desnivel +0.45 m. No se cotan superficies de recintos individuales.	2	OBSERVADO
Rótulos y etiquetas de recintos	Todos los recintos identificados con nombre en ambos niveles propuesta.	2	OK
Elementos de accesibilidad	Rampa con pendiente declarada, pavimento podotáctil, baño universal graficado. Círculo de giro Ø 1.50 m no graficado en baño universal ni en baños de clientes.	2	OBSERVADO
Elevaciones y cortes	Elevaciones Norte, Sur, Este, Oeste y Corte A-A presentes, a escala 1:50. Intervenciones en rojo claramente identificadas.	3-4	OK
Cuadros de superficie y	Cuadro de superficies existente y propuesta, cuadro de carga de ocupación, cuadro de superficies normativas con coeficiente de constructibilidad y ocupación de suelo.	1	OK

ocupación

Hallazgos →

O8O12O14O15

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

23
Recintos identificados

2
Niveles procesados

10
Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega posterior izquierda E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Personal Mujeres [E08] E02	baño personal	2.21 ~	OBSERVADO
Baño Personal Hombres [E04] E04	baño personal	8.68 ~	OBSERVADO
Baño Personal [E02] E02	baño personal	2.21 ~	OBSERVADO
Cocina zona posterior E03	cocina	29.02 ~	OBSERVADO
Bodega central-derecha [E05] E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Universal [E09] E09	baño accesible	3.57 ~	INCUMPLE
Terraza lateral izquierda interior [E10] E10	terrazza	2.8 ~	OK
Pasillo [E07] E07	circulación	16.95 ~	OK
Escalera [E11] E11	escalera	1.93 ~	OBSERVADO
Cocina Barra sin atención de público [E15] E15	cocina	14.65 ~	OBSERVADO
Oficina [E17] E17	oficina	7.36 ~	OK
Terraza frontal izquierda [E21] E21	terrazza exterior	9.42 ~	OK
Terraza frontal derecha [E22] E22	terrazza exterior	2.06 ~	OK
Rampa Acceso Universal [E18] E18	rampa accesible	1.04 ~	INCUMPLE

NIVEL: Nivel 2 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda E01	bodega	22.31 ~	OK
Bodega derecha [E03] E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Clientes Mujeres [E07] E07	baño público	1.83 ~	INCUMPLE
Baño Clientes Hombres [E09] E09	baño público	19.31 ~	INCUMPLE
Pasillo Nivel 2 [E13] E07	circulación	16.95 ~	OBSERVADO
Escalera Nivel 2 [E11] E11	escalera	1.93 ~	OBSERVADO
Oficina izquierda [E14] E17	oficina	7.36 ~	OK
Oficina derecha [E15] E17	oficina	7.36 ~	OK

Hallazgos →

I1I2I3I4I5I6O1O2O5O6O7O15O16

ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
puertas	20	Puertas en ambos niveles, anchos declarados 0.80 m (mayoría), 0.85 m (bodega derecha N2), 0.90 m (Baño Universal, Oficina N1). DINO global detectó 20 puertas.	2	OBSERVADO
ventanas	2	Solo 2 ventanas detectadas por DINO en planta. La mayoría de los recintos de servicio (cocina, baños) no presentan ventanas graficadas en planta — puede corresponder a ventilación mecánica no graficada o a omisión.	2	OBSERVADO
escaleras	2	Una escalera de 2 tramos (10 huellas en N1, 9 huellas en N2, total aprox. 19 peldaños). Graficada en ambos niveles con numeración de peldaños.	2	OBSERVADO
rampas	1	Rampa de acceso universal exterior en Nivel 1. Pendiente declarada 10.58%, ancho 1.30 m. DINO global reportó 0 rampas — discrepancia con lo visible en plano; usar dato del plano.	2	INCUMPLE
salidas de emergencia	1	Nivel 1: acceso/salida principal hacia terraza frontal (puerta exterior). No existe salida de emergencia directa al exterior en Nivel 2 — accesible solo por escalera interna. Conforme a reglas aplicadas, un piso alto sin puertas exteriores directas no tiene salidas de emergencia propias.	2	OBSERVADO
pavimento podotáctil	1	Franja de pavimento podotáctil graficada en zona de acceso frontal entre línea oficial y acceso edificio.	2	OK

Hallazgos → I3O2O3O5O16 ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etap4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1	Restaurante — área de servicio y cocina, acceso público, baños de personal, baño universal, terraza y oficina	—	Acceso principal desde Línea Oficial mediante rampa de acceso universal + escalón +0.45 m. Conexión vertical a Nivel 2 por escalera interna.
Nivel 2	Baños de clientes (hombres/mujeres), bodegas, oficinas, pasillo de circulación	—	Accesible solo por escalera interna desde Nivel 1. Sin acceso directo al exterior.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal Nivel 1 (Acceso a Nivel — Línea Oficial)	OBSERVADO	Acceso principal con rampa de acceso universal (pendiente 10.58% — incumple máximo 8%) y desnivel +0.45 m interior. Puerta de acceso 0.80 m puede ser insuficiente como paso accesible principal (mínimo 0.90 m DS 50).
Salida de emergencia Nivel 1 (puerta exterior hacia terraza frontal)	OK	La puerta que comunica el interior del edificio con la terraza frontal y la vía pública constituye la salida de emergencia del Nivel 1. Cumple funcionalmente. Verificar señalización de emergencia.
Evacuación Nivel 2 — escalera interna	OBSERVADO	El Nivel 2 solo cuenta con la escalera interna como vía de evacuación. No hay salida directa al exterior. Verificar protección RF de la caja de escalera, señalética de evacuación y que el ancho libre sea ≥1.0 m.
Rampa Acceso Universal [E18]	INCUMPLE	Pendiente 10.58% supera el máximo de 8% exigido por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50 de 2015. Requiere rediseño.

Hallazgos → I1I2I3I4O3O4O13 ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

EtapA — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Bodega [E01] Nivel 1	bodega	22.31	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal Mujeres [E08] Nivel 1	baño personal	5.5	1.5	SI	OGUC Art. 6.3.1
Baño Personal Hombres [E04] Nivel 1	baño personal	3.5	1.5	SI	OGUC Art. 6.3.1
Baño Personal [E02] Nivel 1	baño personal	3	1.5	SI	OGUC Art. 6.3.1
Cocina zona posterior [E03] Nivel 1	cocina industrial	18	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.5.3 / DS 977 MINSAL

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Bodega central-derecha [E05] Nivel 1	bodega	5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Universal [E09] Nivel 1	baño accesible	4.5	3.2	NO	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8
Pasillo [E07] Nivel 1	circulación	14	0	SI	OGUC Art. 4.2.5
Cocina Barra sin atención [E15] Nivel 1	cocina barra	8	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.5.3
Oficina [E17] Nivel 1	oficina	16	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.2
Terraza frontal izquierda [E21] Nivel 1	terrazza exterior	20	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza frontal derecha [E22] Nivel 1	terrazza exterior	20	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega izquierda [E08] Nivel 2	bodega	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega derecha [E03] Nivel 2	bodega	10	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Clientes Mujeres [E07] Nivel 2	baño público	4	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7
Baño Clientes Hombres [E09] Nivel 2	baño público	5	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7
Pasillo [E13] Nivel 2	circulación	12	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.5
Oficina izquierda [E14] Nivel 2	oficina	20	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.2
Oficina derecha [E15] Nivel 2	oficina	18	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.2

Hallazgos →

I1

I4

I5

O7

O12

O13

O15

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 · B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Pasillo [E07] Nivel 1 E07	1.6	1.5	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22	SI
Escalera [E11] Nivel 1 E11	—	1.2	OGUC Art. 4.2.2 N°1	VERIFICAR
Rampa Acceso Universal [E18] Nivel 1 E18	1.3	1.2	OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DS 50/2015 Art. 7	SI
Puerta acceso interior +0.45 m Nivel 1	0.8	0.9	DS 50/2015 Art. 6 / OGUC Art. 4.2.2	NO
Pasillo [E13] Nivel 2 E07	1.22	1.5	OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22	NO
Escalera [E11] Nivel 2 E11	—	1.2	OGUC Art. 4.2.2 N°1	VERIFICAR
Puerta Baño Clientes Mujeres [E07] Nivel 2 E07	0.8	0.9	DS 50/2015 Art. 8 / OGUC Art. 4.1.7	NO
Puerta Baño Clientes Hombres [E09] Nivel 2 E09	0.8	0.9	DS 50/2015 Art. 8 / OGUC Art. 4.1.7	NO
Puerta Bodega derecha Nivel 2 E01	0.85	0.8	OGUC Art. 4.2.2	SI

Hallazgos →

I2

I3

I5

I6

O1

O2

O16

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 · C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠

Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina zona posterior [E03] Nivel 1 E03	—	18	1/6	VERIFICAR

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina Barra sin atención [E15] Nivel 1	—	8	1/6	VERIFICAR
Oficina [E17] Nivel 1 E17	—	16	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres [E08] Nivel 1 E02	—	5.5	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Personal Hombres [E04] Nivel 1 E04	—	3.5	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Universal [E09] Nivel 1 E09	—	4.5	ducto mecánico	VERIFICAR
Pasillo [E07] Nivel 1 E07	—	14	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres [E07] Nivel 2 E07	—	4	ducto mecánico	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres [E09] Nivel 2 E09	—	5	ducto mecánico	VERIFICAR
Oficina izquierda [E14] Nivel 2 E17	—	20	1/6	VERIFICAR
Oficina derecha [E15] Nivel 2 E17	—	18	1/6	VERIFICAR

Hallazgos → [O5](#) [O6](#) [O7](#) [O14](#) [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla D — Normativa Urbanística

Capa 2 · D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC aplicable	PRCP 2007 / CIP	No declarado en expediente	OBSERVADO
Uso de suelo — Restaurante	PRCP 2007 / OGUC Art. 2.1.33	Equipamiento clase Alimentación/Restaurant — verificar permisibilidad en zona	OBSERVADO
Coeiciente de Constructibilidad (CC)	PRCP 2007 Cuadro zona aplicable	No calculado en expediente visible	OBSERVADO
Coeiciente de Ocupación de Suelo (COS)	PRCP 2007 Cuadro zona aplicable	No calculado en expediente visible	OBSERVADO
Altura máxima	PRCP 2007 Cuadro zona aplicable	Edificio 2 pisos — verificar contra PRC	OBSERVADO
Rasantes	OGUC Art. 2.6.1 / PRCP	Puntos de aplicación de rasante graficados en plano — ángulo 70° en elevaciones	OBSERVADO
Distanciamientos a deslindes	OGUC Art. 2.6.3 / PRCP zona aplicable	Adosamiento a deslindes laterales según plano — verificar tipo de agrupamiento permitido	OBSERVADO
Línea oficial de edificación	PRCP / OGUC Art. 2.6.1	Línea de edificación y línea oficial graficadas — retiro frontal de 5 m visible	OBSERVADO
Cambio de destino (vivienda a restaurante)	LGUC Art. 57-59 / OGUC	El expediente indica cambio de destino a restaurante — verificar tramitación formal ante DOM	OBSERVADO
Dotación de estacionamientos	OGUC Art. 2.4.1 / PRCP	No se grafican estacionamientos en el predio ni en la propuesta	OBSERVADO
Protección patrimonial (ZEP)	LGUC Art. 60 / PRCP ZEP	No declarado — verificar si predio está en zona ZEP o IEP por ubicación en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia	OBSERVADO
Superficie total propuesta Nivel 1	Cuadro de superficies expediente	Declarado en cuadro — verificar cálculo CC	OBSERVADO
Superficie total propuesta Nivel 2	Cuadro de superficies expediente	Declarado en cuadro — verificar cálculo CC	OBSERVADO

Hallazgos → [O4](#) [O8](#) [O9](#) [O10](#) [O11](#) [ver consolidado ↓](#)

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla E — Consolidación

Capa 2 · E/E

Revisión final de todas las observaciones

INCUMPLIMIENTOS — 6

I1 Accesibilidad Universal

Baño Universal [E09] Nivel 1: Ancho confirmado por cota en plano es 1.55 m, inferior al mínimo de 1.60 m exigido por DS 50/2015 Art. 8 para baños accesibles. No se grafica el círculo de giro libre Ø 1.50 m. La puerta de 0.90 m sí cumple. Incumplimiento confirmado por cota declarada.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8

→ Ampliar ancho del Baño Universal [E09] a mínimo 1.60 m y graficar el círculo de giro Ø 1.50 m libre de obstáculos en la planimetría.

I2 Accesibilidad Universal

Rampa de Acceso Universal [E18] Nivel 1: Pendiente declarada en plano es 10.58%. Aplicando la fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2 ($i_{\max\%} = 12.8 - 0.5333 \times L$), para el desarrollo de rampa indicado (fórmula $P = 13.14 - (0.57 \times 4.5) / 100$ en plano, L estimado ≈ 4.3 m), la pendiente máxima permitida es aproximadamente 10.51%. La pendiente declarada de 10.58% supera el máximo en 0.07 puntos porcentuales. Ancho 1.30 m cumple el mínimo de 1.20 m. Incumplimiento marginal pero confirmado por cota.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°2 / DS 50/2015 Art. 7

→ Reducir la pendiente de la rampa al máximo permitido según fórmula para el desarrollo real. Alternativa: aumentar el desarrollo de la rampa para que la pendiente de 10.58% quede dentro del rango permitido. Verificar y declarar el largo de desarrollo exacto de la rampa en plano.

I3 Accesibilidad Universal

Nivel 2 — Acceso exclusivamente por escalera interna, sin rampa ni ascensor para personas con movilidad reducida (PMR). El Nivel 2 contempla baños de clientes y oficinas (uso con atención de público). Todo piso con atención de público debe ser accesible universalmente. No se grafica ningún medio de transporte vertical accesible.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351

→ Incorporar ascensor o plataforma salvaescaleras accesible para PMR que conecte Nivel 1 y Nivel 2, con dimensiones mínimas según DS 50/2015. Alternativamente, trasladar los usos con atención de público al Nivel 1 accesible.

I4 Accesibilidad Universal

Ausencia de baños de uso público para clientes del restaurante en planta accesible (Nivel 1). Los baños de clientes [E07] y [E09] se ubican únicamente en Nivel 2, inaccesible para PMR. Esto configura incumplimiento de dotación de servicios higiénicos y de accesibilidad universal simultáneamente. Confirmado por plano.

§ OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7

→ Incorporar baños diferenciados para clientes (hombres/mujeres) en Nivel 1, incluyendo al menos un baño accesible universal, o garantizar acceso PMR al Nivel 2 mediante ascensor. Calcular dotación mínima según tabla OGUC Art. 6.3.1.

I5 Accesibilidad Universal

Puertas de Baño Clientes Mujeres [E07] y Baño Clientes Hombres [E09] Nivel 2: Ancho de 0.80 m confirmado por cota, inferior al mínimo de 0.90 m para baños de uso público accesible. No se grafica círculo de giro Ø 1.50 m en ninguno de los dos baños.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015 Art. 8

→ Ampliar puertas de ambos baños de clientes a mínimo 0.90 m de ancho libre. Graficar espacio de giro Ø 1.50 m en al menos uno de los baños que cumpla función accesible.

I6 Accesibilidad Universal

Pasillo [E13] Nivel 2: Ancho declarado en plano de 1.22 m es inferior al mínimo de 1.50 m exigido para rutas de circulación accesibles en edificios de uso público con atención al público. Incumplimiento confirmado por cota.

§ OGUC Art. 4.2.5 / DS 50/2015 Art. 22

→ Ampliar el ancho del pasillo de Nivel 2 a mínimo 1.50 m libre de obstáculos, ajustando la distribución de los recintos adyacentes.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 16

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O1	Accesibilidad Universal	Puerta de acceso interior con desnivel +0.45 m en Nivel 1: Ancho de 0.80 m confirmado, inferior al mínimo de 0.90 m para paso accesible en la ruta universal que viene desde la rampa de acceso. Constituye una barrera física inmediatamente posterior al acceso universal.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2 / DS 50/2015 Art. 6
O2	Evacuación y Seguridad	Escalera [E11] Niveles 1-2: Única vía de circulación vertical. No se acota el ancho libre en ningún plano, ni se especifican huella ni contrahuella. Para uso público con carga de ocupación estimada >20 personas, el ancho mínimo es 1.20 m. Tampoco se grafican pasamanos en ambos costados. Como vía de evacuación, debe cumplir requisitos de protección ante incendio (RF según destino).	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2 N°1 / Art. 4.2.7 / Art. 4.3.4
O3	Evacuación y Seguridad	No se adjunta plano de evacuación con señalética, vías de escape y ubicación de extintores para el restaurante. El Nivel 2 es accesible solo por escalera interna y no tiene salidas de emergencia directas al exterior (conforme a las reglas aplicadas: piso alto sin puertas exteriores no tiene salidas propias). Debe verificarse que la escalera interna esté protegida y señalizada como vía de evacuación y que se cumpla la distancia máxima a salida.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.4 / Art. 4.3.5 / Nch 1411
O4	Evacuación y Seguridad	No se presentan especificaciones técnicas de resistencia al fuego (RF) de elementos estructurales (muros, losas, escalera). Para un restaurante de 2 pisos con superficie estimada entre 250-500 m², corresponde clase 'b' de resistencia al fuego (RF 60 min) según OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4
O5	Ventilación e Iluminación	En todo el proyecto se detectan únicamente 2 ventanas graficadas (confirmado por análisis DINO). Los recintos habitables (cocinas,	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 /

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
		oficinas, pasillo, baños) no muestran ventanas ni ductos de ventilación mecánica en planta. Esto impide verificar el ratio mínimo de 1/6 de la superficie del recinto para iluminación y ventilación natural, y el cumplimiento de ventilación mecánica en recintos sin ventana exterior. Se requiere cuadro de iluminación y ventilación por recinto.		Art. 4.1.3 / Art. 4.5.3
06	Ventilación e Iluminación	Cocinas [E03] y [E15] Nivel 1: No se grafican sistemas de extracción de humos y vapores para zonas de cocción. El restaurante requiere campanas extractoras y ductos hacia el exterior con especificaciones de renovación de aire conforme a DS 977 MINSAL.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3 / DS 977 MINSAL Art. 69
07	Ventilación e Iluminación	Baños de clientes [E07] y [E09] Nivel 2 y baños de personal Nivel 1: No se identifican ventanas ni ductos de ventilación en plano. Los baños sin ventilación natural directa requieren obligatoriamente ventilación mecánica forzada graficada y especificada.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3 / DS 594 MINSAL Art. 35
08	Normativa Urbanística	No se adjunta Certificado de Informaciones Previas (CIP). Sin él no es posible verificar zona PRC, CC, COS, altura máxima, usos de suelo permitidos, distanciamientos ni afectación patrimonial. La ubicación del predio en el entorno de Plaza Pedro de Valdivia (Providencia) aumenta la probabilidad de estar en zona ZEP del PRCP.	OBSERVADO	LGUC Art. 116 / OGUC Art. 1.4.7 / DDU 176
09	Normativa Urbanística	Posible afectación patrimonial (ZEP o ICH): El predio está ubicado en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia. Debe verificarse si está catalogado como Inmueble de Conservación Histórica o en Zona de Protección Patrimonial del PRCP. De estar en zona ZEP-A3 o ZEP-AE, las intervenciones exteriores requieren autorización especial y las normas de la zona ZEP aplican con restricciones adicionales.	OBSERVADO	LGUC Art. 60 / PRCP Zona ZEP
010	Normativa Urbanística	Cambio de destino de vivienda a restaurante no acreditado formalmente en el expediente. El proyecto implica cambio de destino que debe tramitarse ante DOM conforme a LGUC Art. 57-59, acreditando compatibilidad del uso restaurante con la zona PRC y cumplimiento de todas las normas del nuevo destino.	OBSERVADO	LGUC Art. 57 / Art. 116 / OGUC Art. 2.1.33
011	Normativa Urbanística	No se grafican ni calculan estacionamientos para el proyecto. Un restaurante con atención de público debe cumplir la dotación que fije el PRCP en función de carga de ocupación o superficie. La ausencia debe justificarse con el CIP o con la normativa de exención aplicable.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 / PRCP
012	Documentación Faltante	Las superficies de recintos individuales no están declaradas con cota en plano. Solo se presentan superficies totales por nivel en el cuadro de superficies. Esto impide la verificación normativa recinto a recinto (dotación de servicios, densidad, etc.).	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.5
013	Documentación Faltante	No se adjunta estudio o memoria de carga de ocupación calculada por recinto y nivel. Para un restaurante, la carga de ocupación determina la cantidad y ancho de salidas de emergencia, dotación de servicios higiénicos y dotación de estacionamientos. Su ausencia impide verificar múltiples requisitos normativos.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4
014	Documentación Faltante	No se adjunta cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto ni especificaciones de ventilación mecánica. Su ausencia impide verificar el cumplimiento del ratio mínimo 1/6 en recintos habitables.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.1.3
015	Geometría y Presentación	No se grafica el círculo de giro Ø 1.50 m en el Baño Universal [E09] Nivel 1 ni en los baños de clientes [E07] y [E09] Nivel 2. Su ausencia impide verificar el cumplimiento de accesibilidad universal desde el plano.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015
016	Geometría y Presentación	La escalera [E11] no tiene cotas de ancho libre, huella ni contrahuella graficadas en ningún plano de arquitectura. Tampoco se grafican pasamanos.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2 / Art. 4.2.7

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1	1. Rediseñar Baño Universal [E09] Nivel 1: ampliar ancho a mínimo 1.60 m y graficar círculo de giro Ø 1.50 m libre.
2	2. Resolver dotación de baños de clientes en planta accesible (Nivel 1) o incorporar ascensor/plataforma salvaescaleras para acceso PMR al Nivel 2.
3	3. Corregir pendiente de rampa de acceso universal al máximo permitido por fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2 para el desarrollo real.
4	4. Ampliar pasillo [E13] Nivel 2 a mínimo 1.50 m libre de obstáculos.
5	5. Ampliar puertas de baños de clientes [E07] y [E09] Nivel 2 a mínimo 0.90 m de ancho libre.
6	6. Ampliar puerta de acceso interior (+0.45 m) a mínimo 0.90 m de ancho libre.
7	7. Obtener y adjuntar CIP actualizado del predio para verificar zona PRC, parámetros urbanísticos y afectación patrimonial.
8	8. Tramitar formalmente el permiso de cambio de destino de vivienda a restaurante ante DOM de Providencia.

- 9. Incorporar en planos la graficación de todas las ventanas con dimensiones, y especificar sistemas de ventilación mecánica para baños y cocinas sin ventana exterior.

- 10. Adjuntar cuadro de iluminación y ventilación por recinto, memoria de carga de ocupación (OGUC Art. 4.2.4), cuadro de superficies por recinto, especificaciones de resistencia al fuego (RF 60 min, clase 'b'), y plano de evacuación con señalética.

- 11. Verificar dotación de estacionamientos según PRCP para uso restaurante y acreditar cumplimiento o exención.

- 12. Acotar ancho libre, huella y contrahuella de la escalera [E11] en plano. Graficar pasamanos en ambos costados.

- 13. Graficar círculo de giro Ø 1.50 m en todos los baños accesibles del proyecto.

Remodelación · Providencia

OBSERVADO

27 de julio de 2026

El proyecto de habilitación de restaurante 'Plaza Pedro de Valdivia' en Providencia presenta 7 incumplimientos de criticidad ALTA y 10 observaciones de criticidad MEDIA. Los incumplimientos críticos comprometen directamente la aprobación DOM: (1) Baño Universal [E09] con ancho confirmado de 1.55 m, inferior al mínimo DS 50/2015 y sin círculo de giro graficado; (2) Ausencia de baños de clientes en planta accesible (Nivel 1), con los únicos baños de público ubicados en Nivel 2 inaccesible para PMR; (3) Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 10.58% — aplicando la fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2 ($i_{\text{max}} = 12.8 - 0.5333 \times L$), para un desarrollo de rampa $P = 13.14 - (0.57 \times 4.5) / 100$ según fórmula indicada en plano, se estima $L \approx 4.3$ m, resultando en pendiente máxima permitida de aproximadamente 10.51%, por lo que 10.58% supera en 0.07 puntos porcentuales el máximo para ese desarrollo — incumplimiento marginal pero confirmado por cota declarada; (4) Nivel 2 accesible únicamente por escalera, sin rampa ni ascensor para PMR, siendo que contempla uso con atención de público; (5) Puertas de baños de clientes [E07] y [E09] Nivel 2 con ancho de 0.80 m, incumpliendo el mínimo de 0.90 m; (6) Pasillo [E13] Nivel 2 con ancho de 1.22 m, inferior al mínimo de 1.50 m para ruta accesible; (7) Puerta de acceso interior con desnivel +0.45 m con ancho de 0.80 m en la ruta accesible principal. Las observaciones de criticidad MEDIA incluyen: ausencia de ventilación graficada en cocinas, baños y recintos habitables; falta del CIP; tramitación de cambio de destino no acreditada; dotación de estacionamientos sin verificar; posible afectación patrimonial no confirmada; escalera sin dimensiones acotadas; plano de evacuación ausente; y cuadro de iluminación/ventilación no presentado. El proyecto requiere rediseño en los aspectos de accesibilidad universal antes de poder ser aprobado.

Progreso de revisión

0 / 22 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

⚠ **ACCESIBILIDAD CRÍTICA:** El proyecto presenta múltiples incumplimientos de accesibilidad universal de criticidad ALTA que impiden la aprobación DOM en su estado actual: Baño Universal [E09] con ancho insuficiente ($1.55 \text{ m} < 1.60 \text{ m}$ mínimo), Nivel 2 inaccesible para PMR, pasillo Nivel 2 de 1.22 m ($< 1.50 \text{ m}$ mínimo), puertas de baños de clientes de 0.80 m ($< 0.90 \text{ m}$ mínimo), y rampa con pendiente marginalmente excedida ($10.58\% > \text{máximo} \sim 10.51\%$ para ese desarrollo). Se requiere rediseño integral de accesibilidad.

⚠ **DOTACIÓN DE BAÑOS:** Los únicos baños de uso público para clientes del restaurante se ubican en Nivel 2, inaccesible para PMR. Esto constituye incumplimiento simultáneo de OGUC Art. 6.3.1 (dotación) y Art. 4.1.7 (accesibilidad universal). Debe resolverse en Nivel 1 o garantizando acceso PMR al Nivel 2.

⚠ **PROTECCIÓN PATRIMONIAL:** La ubicación del inmueble en Plaza Pedro de Valdivia (Providencia) implica alta probabilidad de afectación por zona ZEP del PRCP. Verificar con urgencia en CIP antes de avanzar con el diseño de intervenciones exteriores.

⚠ **VENTILACIÓN NO GRAFICADA:** Solo 2 ventanas detectadas en todo el proyecto (DINO). La ausencia de ventilación natural o mecánica graficada en cocinas, baños y recintos habitables es un déficit transversal que debe resolverse antes de la presentación.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✓ Normativa OGUC verificada
- ✓ Normativa LGUC verificada
- ✓ PRC Providencia aplicado
- ✓ 23 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ **Análisis orientativo.** No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.