

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

28 de julio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	28 de julio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Incumplimientos	Observaciones	
	Alta	Media	Baja
Accesibilidad Universal	6	—	—
Evacuación y Seguridad	—	4	—
Ventilación e Iluminación	—	4	—
Normativa Urbanística	1	3	—
Documentación Faltante	—	2	—
Geometría y Presentación	—	—	2
Total	7	15	

El análisis identifica 7 incumplimientos de criticidad ALTA y 15 observaciones de criticidad MEDIA/BAJA. Los incumplimientos ALTA corresponden a cinco materias: (1) accesibilidad universal — rampa de acceso [E18] con pendiente declarada de 10.58% que supera el máximo calculado para su desarrollo según la fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2; (2) puerta interior del acceso principal de 0.80 m en ruta accesible, inferior al mínimo de 0.90 m; (3) Baño Universal [E09] con ancho de 1.55 m y sin círculo de giro Ø 1.50 m graficado; (4) Nivel 2 sin solución de accesibilidad universal vertical (escalera como único acceso), con baños de clientes con puertas de 0.80 m sin condiciones accesibles; (5) cambio de destino a restaurante no tramitado formalmente ante DOM, con uso anterior no declarado ni compatibilidad PRC acreditada. Adicionalmente, la dotación de baños para clientes se ubica exclusivamente en el Nivel 2 inaccesible, generando un incumplimiento sistémico que combina el Art. 6.3.1 con el Art. 4.1.7. Los hallazgos MEDIA incluyen: ancho libre de escalera no acotado en plano, ventilación e iluminación de recintos sin acreditar en planta, alturas libres interiores no verificables por falta de cotas en cortes, ausencia de CIP, falta de estacionamientos calculados, resistencia al fuego no especificada, y posible afectación patrimonial ZEP no verificada. El expediente requiere correcciones de diseño y documentación sustantiva antes de poder tramitarse ante la DOM de Providencia.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Muros existentes	Muros de la edificación existente en trazo negro continuo, espesor variable	1, 2	OK
Elementos a retirar	Elementos marcados en amarillo/ocre según simbología 'Se retira'	1, 2	OK
Elementos a construir	Elementos marcados en rojo/tramado rojo según simbología 'Se construye'	1, 2	OK
Líneas de referencia y normativa	Línea oficial, línea de edificación, deslindes, puntos de aplicación de rasante, línea A-A de corte	1, 2, 3	OK
Líneas segmentadas / discontinuas	Línea de corte A-A y rasante graficadas como líneas discontinuas. Posible presencia de vigas estructurales en línea segmentada — verificar contexto antes de clasificar como muro	2	OBSERVADO
Cotas y textos	Cotas de ancho, dimensiones de puertas, pendiente de rampa, niveles de piso, numeración de huellas de escalera	2	OK
Simbología de puertas y ventanas	Puertas con arco de apertura graficado; ventanas con líneas paralelas en muro	2	OK
Elevaciones y corte	Elevaciones Norte, Sur, Este, Oeste y Corte A-A con indicación de rasante, límites de propiedad y elementos a construir	3, 4	OK
Planta de cubiertas	Planta de cubiertas propuesta con indicación de pendientes y nuevos volúmenes	3	OK
Cuadros normativos y de superficies	Cuadro de superficies normativas, cuadro de carga de ocupación, desglose de superficies propuesta	1	OK

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22

Recintos identificados

2

Niveles procesados

11

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega lateral izquierda E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Personal Mujeres [E08] E02	baño personal	2.21 ~	OK
Baño Personal Hombres [E04] E04	baño personal	8.68 ~	OK
Baño Personal [E02] E02	baño personal	2.21 ~	OK
Cocina zona posterior [E03] E03	cocina	29.02 ~	OBSERVADO
Bodega zona central-derecha [E05] E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Universal [E09] E09	baño accesible	3.57 ~	INCUMPLE
Terraza lateral izquierda interior [E10] E10	terrazza	2.8 ~	OK
Pasillo [E07] E07	circulación	16.95 ~	OK
Escalera [E11] E11	circulación vertical	1.93 ~	OBSERVADO
Cocina Barra sin atención de público [E15] E15	cocina barra	14.65 ~	OBSERVADO
Oficina [E17] E17	oficina	7.36 ~	OK
Terraza frontal izquierda [E21] E21	terrazza exterior	9.42 ~	OK
Terraza frontal derecha [E22] E22	terrazza exterior	2.06 ~	OK
Rampa Acceso Universal [E18] E18	rampa accesible	1.04 ~	INCUMPLE

NIVEL: Nivel 2 — Situación Propuesta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda [E08-N2] E01	bodega	22.31 ~	OK
Bodega derecha [E03-N2] E01	bodega	22.31 ~	OK
Baño Clientes Mujeres [E07-N2] E07	baño clientes	1.83 ~	OBSERVADO
Baño Clientes Hombres [E09-N2] E09	baño clientes	19.31 ~	OBSERVADO
Pasillo [E13-N2] E07	circulación	16.95 ~	OK
Oficina izquierda [E14-N2] E17	oficina	7.36 ~	OK
Oficina derecha [E15-N2] E17	oficina	7.36 ~	OK
Escalera [E11-N2] E11	circulación vertical	1.93 ~	OBSERVADO

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
puertas	20	Puertas graficadas con arco de apertura en Nivel 1 y Nivel 2 propuesta. Anchos declarados: 0.8 m (mayoría), 0.85 m (bodega N2 derecha), 0.9 m (baño universal, oficina N1). Conteo DINO global: 20.	2	OBSERVADO
ventanas	2	Solo 2 ventanas detectadas por análisis DINO en plantas propuesta. Las elevaciones muestran mayor número de ventanas en fachada — verificar si las	2, 3, 4	OBSERVADO

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
		ventanas de cocinas y baños están correctamente graficadas en planta.		
escaleras	2	Una escalera interior con tramos en Nivel 1 (huellas 1–10) y Nivel 2 (huellas 11–19). Conteo DINO: 2 instancias (una por nivel). Ancho libre no declarado en plano.	2	OBSERVADO
rampas	1	Rampa de acceso universal exterior. Pendiente declarada 10.58%. Ancho 1.3 m. DINO global reporta 0 rampas — discrepancia con lo graficado en plano; el elemento está presente en Nivel 1 planta propuesta.	2	INCUMPLE
salidas de emergencia	1	Nivel 1: El acceso principal (ACCESO A NIVEL) es la única salida directa al exterior que funciona como salida de emergencia, conforme a la regla aprendida (no hay símbolo propio; corresponde a puertas exteriores). Nivel 2: Sin salidas de emergencia directas al exterior — solo escalera interna como vía de evacuación.	2	OBSERVADO
símbolos de nivel	3	Nivel ±0.00 en terraza frontal, +0.45 en acceso interior, fórmula de pendiente en rampa.	2	OK

Hallazgos → I1 O2 O4 O5 ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1	Restaurante — zona de servicio, cocina, bodega, baños de personal, baño universal, terrazas, acceso público	—	Acceso a nivel desde Plaza Pedro de Valdivia mediante rampa acceso universal (+0.45 m desnivel). Comunicación vertical a Nivel 2 mediante escalera interior.
Nivel 2	Restaurante — bodegas, baños de clientes (hombres/mujeres), oficinas, pasillo de circulación	—	Acceso exclusivo desde Nivel 1 mediante escalera interior. Sin acceso accesible universal independiente.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal ACCESO A NIVEL (Nivel 1 — fachada sur/Plaza Pedro de Valdivia)	OBSERVADO	Acceso principal y única salida de emergencia del Nivel 1 al exterior. Rampa de acceso universal con pendiente 10.58% incumple máximo de 8% (Art. 4.1.7 OGUC). Desnivel +0.45 m. Puerta de acceso interior a verificar ancho libre.
Escalera interior (Nivel 1 ↔ Nivel 2)	OBSERVADO	Única vía de circulación vertical y de evacuación del Nivel 2. Ancho libre no declarado en plano. Verificar cumplimiento Art. 4.2.4 OGUC (ancho ≥ 1.0 m libre), resistencia al fuego y señalética de evacuación.
Salidas de emergencia Nivel 2	OBSERVADO	No existen salidas de emergencia directas al exterior desde el Nivel 2, consistente con tipología de planta alta accesible solo por escalera interna. La escalera interior es la única vía de evacuación — debe verificarse su capacidad y protección como vía de escape.
Accesibilidad universal Nivel 2	INCUMPLE	No existe solución de accesibilidad universal (ascensor, plataforma elevadora) para acceder al Nivel 2. El programa de atención de público (baños de clientes, oficinas) en ese nivel no es accesible para personas con movilidad reducida. Art. 4.1.7 OGUC.

Hallazgos → I4 I6 O2 O3 O4 I7 O12 ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla A — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Bodega [E01] — N1	bodega	22.31	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal Mujeres [E08] — N1	baño personal	5.5	1.1	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal Hombres [E04] — N1	baño personal	3.5	1.1	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Personal [E02] — N1	baño personal	3	1.1	SI	OGUC Art. 4.1.1
Cocina zona posterior [E03] — N1	cocina servicio	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega zona central [E05] — N1	bodega	5	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Universal [E09] — N1	baño accesible	4.5	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351
Pasillo [E07] — N1	circulación	14	0	SI	OGUC Art. 4.2.5

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Escalera [E11] — N1/N2	escalera	5	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.2
Cocina Barra [E15] — N1	cocina barra	8	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina [E17] — N1	oficina	16	8	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza lateral izq. [E10] — N1	terraza	12	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza frontal izq. [E21] — N1	terraza exterior	20	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza frontal der. [E22] — N1	terraza exterior	20	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega izquierda [E08] — N2	bodega	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega derecha [E03] — N2	bodega	10	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Baño Clientes Mujeres [E07] — N2	baño público	4	1.1	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / Art. 6.3.1
Baño Clientes Hombres [E09] — N2	baño público	5	1.1	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / Art. 6.3.1
Pasillo [E13] — N2	circulación	12	0	SI	OGUC Art. 4.2.5
Oficina izquierda [E14] — N2	oficina	20	8	SI	OGUC Art. 4.1.1
Oficina derecha [E15] — N2	oficina	18	8	SI	OGUC Art. 4.1.1

Hallazgos →

I3

I5

I6

O8

O12

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 - B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Rampa Acceso Universal [E18] — N1 E18	1.3	1.2	OGUC Art. 4.1.7 N°2	NO
Pasillo [E07] — N1 E07	1.6	1.5	OGUC Art. 4.1.7 / Art. 4.2.5	SI
Acceso principal — puerta interior N1	0.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7	NO
Escalera [E11] — N1/N2 E11	0	1	OGUC Art. 4.2.2	VERIFICAR
Pasillo [E13] — N2 E07	1.22	1	OGUC Art. 4.2.5	SI
Puerta Baño Clientes Mujeres [E07] — N2 E07	0.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7	VERIFICAR
Puerta Baño Clientes Hombres [E09] — N2 E09	0.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7	VERIFICAR
Puerta Bodega derecha [E03] — N2 E01	0.85	0.8	OGUC Art. 4.2.5	SI

Hallazgos →

I1

I2

I3

I4

I5

O1

ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 - C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

△ Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina posterior [E03] — N1	—	18	1/6	VERIFICAR
Cocina Barra [E15] — N1	—	8	1/6	VERIFICAR
Oficina [E17] — N1 E17	—	16	1/6	VERIFICAR
Baño Universal [E09] — N1 E09	—	4.5	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres [E08] — N1 E02	—	5.5	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Hombres [E04] — N1 E04	—	3.5	1/6	VERIFICAR
Baño Personal [E02] — N1 E02	—	3	1/6	VERIFICAR
Pasillo [E07] — N1 E07	—	14	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres [E07] — N2 E07	—	4	1/6	VERIFICAR

I2 Accesibilidad Universal

Nivel 1 · página 2 de 4: Puerta interior en acceso principal (nivel +0.45 m) con ancho declarado de 0.80 m. Esta puerta forma parte de la ruta accesible universal posterior a la rampa. El mínimo para puertas en ruta accesible según OGUC Art. 4.1.7 es 0.90 m de ancho libre. El incumplimiento es confirmado por la cota visible en plano.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351

→ Ampliar la puerta interior del acceso principal a mínimo 0.90 m de ancho libre y acotar en plano.

I3 Accesibilidad Universal

Nivel 1 · página 2 de 4: Baño Universal [E09] — ancho declarado de 1.55 m. El espacio de giro libre de Ø 1.50 m exigido por OGUC Art. 4.1.7 no está graficado en planta. Con 1.55 m de ancho y artefactos presentes, el cumplimiento no puede confirmarse. La candidata Colab cita un mínimo de 1.60 m con referencia a DS 50/2015 — ese artículo específico no se confirma en la normativa disponible; lo verificable es la exigencia del círculo de giro de Art. 4.1.7.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351

→ Presentar plano de detalle del Baño Universal [E09] a escala ≥ 1:20 con círculo de giro Ø 1.50 m graficado y libre de obstáculos. Si el ancho es insuficiente, ampliar el recinto.

I4 Accesibilidad Universal

Nivel 2 · página 2 de 4: Nivel 2 accesible exclusivamente por escalera interior [E11]. No se grafica rampa, plataforma elevadora ni ascensor. El destino restaurante con atención de público en ambos niveles exige accesibilidad universal a todos los pisos según OGUC Art. 4.1.7. Hallazgo consolidado con candidata Colab.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351

→ Incorporar solución de accesibilidad universal vertical (ascensor o plataforma elevadora) al Nivel 2, o redistribuir el programa de uso público al Nivel 1 accesible.

I5 Accesibilidad Universal

Nivel 2 · página 2 de 4: Baños de Clientes Mujeres [E07-N2] y Hombres [E09-N2] con puertas de 0.80 m de ancho. Al ser baños de uso público, al menos uno debe cumplir condiciones de accesibilidad universal: puerta ≥ 0.90 m y espacio de giro Ø 1.50 m libre. Ninguno cumple el ancho mínimo de puerta ni presenta círculo de giro graficado. Hallazgo consolidado con candidata Colab.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351

→ Adaptar al menos uno de los baños de clientes del Nivel 2 a condiciones de accesibilidad universal: puerta ≥ 0.90 m, espacio interior de giro Ø 1.50 m libre, graficado en plano de detalle.

I6 Accesibilidad Universal

Ambos niveles · página 2 de 4: Dotación de baños para clientes del restaurante ubicada exclusivamente en Nivel 2, que es inaccesible para personas con movilidad reducida. En Nivel 1 solo existen baños de personal y el Baño Universal [E09]. Un restaurante con atención de público debe garantizar baños de clientes (hombres/mujeres) accesibles desde la ruta universal, en cumplimiento conjunto de Art. 6.3.1 y Art. 4.1.7. Hallazgo consolidado con candidata Colab.

§ OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.1.7

→ Incorporar dotación de baños para clientes diferenciados por sexo en el nivel accesible (Nivel 1), o resolver accesibilidad vertical universal al Nivel 2 mediante ascensor o plataforma elevadora. Verificar dotación mínima según carga de ocupación.

I7 Normativa Urbanística

Página 1 de 4: El expediente declara 'Destino Solicitado: Restaurant' implicando cambio de destino formal. No se incluye tramitación de cambio de destino ante DOM ni acreditación de compatibilidad con zona PRC. LGUC Art. 57 exige que el cambio de destino cumpla normas del nuevo uso y sea tramitado formalmente. Hallazgo confirmado por la carátula del expediente.

§ LGUC Art. 57-59 / LGUC Art. 116

→ Adjuntar solicitud formal de cambio de destino indicando uso anterior y nuevo. Acreditar compatibilidad del uso restaurante con la zona PRC mediante CIP vigente. Tramitar permiso DOM correspondiente.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 15

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O1	Evacuación y Seguridad	Niveles 1 y 2 · página 2 de 4: El ancho libre de la escalera [E11] no está acotado en ninguno de sus tramos. La escalera es la única vía de evacuación vertical para el Nivel 2. OGUC Art. 4.2.2 exige ancho libre mínimo de 1.0 m. Tampoco se acreditan dimensiones de huella (≥ 0.28 m) y contrahuella (≤ 0.18 m). Hallazgo consolidado con candidata Colab N2.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2
O2	Evacuación y Seguridad	Nivel 2 · página 2 de 4: El Nivel 2 no tiene salidas de emergencia propias al exterior (consistente con la regla aprendida — piso alto accesible solo por escalera interna). La escalera [E11] es la única vía de evacuación. Debe verificarse que cumpla: protección contra fuego (resistencia RF según destino y altura), señalética de evacuación, ancho libre mínimo y plano de evacuación adjunto al expediente. No se incluye plano de evacuación en el expediente visible. Hallazgo consolidado con candidata Colab N2.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.6 / Art. 4.3.4
O3	Evacuación y Seguridad	Ambos niveles · página 1 de 4: Para un restaurante de 2 pisos con superficie total ~316 m², los elementos estructurales deben cumplir resistencia al fuego Clase 'b' según OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1. No se adjuntan especificaciones técnicas de estructura que acrediten esta resistencia. La indicación en plano de líneas discontinuas que pueden corresponder a vigas (observación de	OBSERVADO	OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
		separación) refuerza la necesidad de planos estructurales que distingan claramente vigas y muros.		
O4	Evacuación y Seguridad	Niveles 1 y 2 · página 1 de 4: El expediente no incluye plano de evacuación ni señalética de emergencia. Para destino restaurante con atención de público, el plano de evacuación con vías señalizadas es documento exigible en el permiso de edificación.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.6
O5	Ventilación e Iluminación	Ambos niveles · página 2 de 4: Las plantas propuestas no grafican ventanas con apertura en recintos interiores (cocinas [E03], [E15]; oficinas [E17], [E14], [E15-N2]; baños; pasillo). El análisis DINO detectó solo 2 ventanas en el total de plantas, inconsistente con las elevaciones (páginas 3 y 4). No puede verificarse el ratio mínimo de 1/6 de la superficie del recinto en iluminación y ventilación natural exigido por OGUC Art. 4.1.2.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2
O6	Ventilación e Iluminación	Nivel 1 · página 2 de 4: Cocinas [E03] y [E15] no presentan ventanas ni ductos de ventilación o extracción de humos graficados en planta. Las zonas de cocción requieren ventilación natural o mecánica con extracción de vapores y humos conforme OGUC Art. 4.1.3 y normativa sanitaria (DS 977 MINSAL). Hallazgo consolidado con candidata Colab.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3
O7	Ventilación e Iluminación	Nivel 2 · página 2 de 4: Baños Clientes Mujeres [E07-N2] y Hombres [E09-N2] sin ventanas ni ductos de ventilación graficados. Recintos sanitarios sin ventilación natural deben contar con ventilación mecánica certificada con extracción al exterior (OGUC Art. 4.1.3). Hallazgo consolidado con candidata Colab.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3
O8	Ventilación e Iluminación	Ambos niveles · páginas 3 y 4 de 4: No se verifican alturas libres interiores por recinto en los cortes adjuntos. Las elevaciones no permiten medir alturas de piso terminado a cielo terminado. El mínimo exigido por OGUC Art. 4.2.7 es 2.30 m en recintos habitables y 2.20 m en baños y cocinas.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.7
O9	Normativa Urbanística	Página 1 de 4: No se adjunta Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente. Sin este documento no pueden verificarse zona PRC, COS, constructibilidad, altura máxima, uso de suelo permitido ni distanciamientos aplicables al predio en Plaza Pedro de Valdivia N°2525, Providencia.	OBSERVADO	OGUC Art. 1.4.7 / DDU 176
O10	Normativa Urbanística	Página 1 de 4: No se grafican estacionamientos vehiculares ni para bicicletas en el predio. Para el uso restaurante con la superficie y carga de ocupación propuestas, el PRC de Providencia puede exigir dotación mínima según OGUC Art. 2.4.1. No puede confirmarse incumplimiento sin el CIP, pero la ausencia de análisis es observable.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1
O11	Normativa Urbanística	Página 1 de 4: El croquis de ubicación muestra el predio en entorno de baja altura próximo a Plaza Pedro de Valdivia. No se verifica en el expediente si el predio está afecto a Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) del PRC de Providencia (Art. 4.3.02 Ordenanza Local). De estar en ZEP, cualquier intervención requiere pronunciamiento específico conforme LGUC Art. 60.	OBSERVADO	LGUC Art. 60 / PRC Providencia Art. 4.3.02
O12	Documentación Faltante	Página 1 de 4: El cuadro de carga de ocupación incluido en la página 1 del expediente debe verificarse en coherencia con la dotación de baños graficada. Los baños de clientes se ubican en Nivel 2 (inaccesible) y su dotación debe calcularse sobre la carga de ocupación total del restaurante según OGUC Art. 6.3.1. No se adjunta memoria de cálculo de dotación de artefactos sanitarios.	OBSERVADO	OGUC Art. 6.3.1 / Art. 4.2.4
O13	Documentación Faltante	Ambos niveles · página 1 de 4: No se adjunta cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto. Para un destino restaurante con atención de público, este cuadro es documento exigible que acredite el ratio 1/6 de superficie de ventana respecto al área del recinto.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.5.7
O14	Geometría y Presentación	Nivel 1 · página 2 de 4: Las líneas discontinuas presentes en zona de cocina [E03] y pasillo [E07] en planta Nivel 1 no están distinguidas por capa o trazo diferenciado del resto de elementos de muro. Según la regla aprendida de este expediente, pueden corresponder a vigas estructurales y no a muros o límites de recinto. Sin plano estructural no es posible confirmar su naturaleza.	OK	OGUC Art. 1.1.2
O15	Geometría y Presentación	Nivel 1 · página 2 de 4: La fórmula de pendiente de rampa indicada en plano ($P = 13.14 - (0.57 \times 4.5)/100$) es numéricamente inconsistente: su resultado no coincide con la pendiente declarada de 10.58% ni con el desnivel de +0.45 m. El largo de desarrollo de la rampa no está acotado explícitamente, solo se infiere del desnivel y la pendiente.	OK	OGUC Art. 4.1.7 N°2

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1. Obtener e incorporar al expediente el Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente de la DOM de Providencia para el predio Plaza Pedro de Valdivia N°2525, que acredite zona PRC, uso de suelo permitido, parámetros urbanísticos y eventual afectación patrimonial (ZEP).
2. Tramitar formalmente el cambio de destino a restaurante ante DOM de Providencia, acreditando compatibilidad del uso con la zona PRC (LGUC Art. 57-59).

3	3. Resolver la accesibilidad universal vertical al Nivel 2 mediante ascensor o plataforma elevadora, o redistribuir los baños de clientes y demás servicios de uso público al Nivel 1 accesible. Esta decisión de diseño condiciona el resto de las correcciones de accesibilidad.
4	4. Rediseñar o reubicar el Baño Universal [E09] del Nivel 1 para garantizar espacio de giro libre de Ø 1.50 m sin obstáculos. Presentar plano de detalle a escala $\geq 1:20$.
5	5. Ampliar la puerta interior del acceso principal (ruta accesible) a mínimo 0.90 m de ancho libre.
6	6. Acotar con precisión el largo de desarrollo de la Rampa [E18] en plano y recalcular la pendiente máxima permitida con la fórmula $i_{\max} = 12.8 - 0.5333 \times L$. Corregir la fórmula indicada en plano.
7	7. Adaptar al menos uno de los Baños de Clientes del Nivel 2 ([E07] o [E09]) a condiciones de accesibilidad universal (puerta ≥ 0.90 m, giro Ø 1.50 m) — sin perjuicio de la decisión sobre accesibilidad vertical.
8	8. Incorporar cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto (ratio 1/6) en el expediente. Graficar ventanas en planta con cotas de superficie de apertura.
9	9. Indicar sistema de ventilación mecánica con extracción al exterior para cocinas [E03] y [E15] y baños sin ventana ([E07-N2], [E09-N2]).
10	10. Acotar alturas libres interiores en corte A-A (página 3) para todos los recintos habitables, cocinas y baños.
11	11. Acotar el ancho libre de la escalera [E11] entre muros o pasamanos, e indicar dimensiones de huella y contrahuella.
12	12. Adjuntar plano de evacuación para ambos niveles con vías señalizadas, salidas de emergencia (puertas al exterior del Nivel 1) y recorridos máximos.
13	13. Adjuntar especificaciones técnicas de estructura con resistencia al fuego (RF) según Clase 'b' para destino restaurante de 2 pisos.
14	14. Calcular dotación mínima de estacionamientos vehiculares y para bicicletas según PRC Providencia para el uso restaurante.
15	15. Adjuntar memoria de cálculo de carga de ocupación por recinto y nivel, y tabla de dotación mínima de artefactos sanitarios según OGUC Art. 6.3.1.

Remodelación · Providencia

OBSERVADO

28 de julio de 2026

El análisis identifica 7 incumplimientos de criticidad ALTA y 15 observaciones de criticidad MEDIA/BAJA. Los incumplimientos ALTA corresponden a cinco materias: (1) accesibilidad universal — rampa de acceso [E18] con pendiente declarada de 10.58% que supera el máximo calculado para su desarrollo según la fórmula OGUC Art. 4.1.7 N°2; (2) puerta interior del acceso principal de 0.80 m en ruta accesible, inferior al mínimo de 0.90 m; (3) Baño Universal [E09] con ancho de 1.55 m y sin círculo de giro Ø 1.50 m graficado; (4) Nivel 2 sin solución de accesibilidad universal vertical (escalera como único acceso), con baños de clientes con puertas de 0.80 m sin condiciones accesibles; (5) cambio de destino a restaurante no tramitado formalmente ante DOM, con uso anterior no declarado ni compatibilidad PRC acreditada. Adicionalmente, la dotación de baños para clientes se ubica exclusivamente en el Nivel 2 inaccesible, generando un incumplimiento sistémico que combina el Art. 6.3.1 con el Art. 4.1.7. Los hallazgos MEDIA incluyen: ancho libre de escalera no acotado en plano, ventilación e iluminación de recintos sin acreditar en planta, alturas libres interiores no verificables por falta de cotas en cortes, ausencia de CIP, falta de estacionamientos calculados, resistencia al fuego no especificada, y posible afectación patrimonial ZEP no verificada. El expediente requiere correcciones de diseño y documentación sustantiva antes de poder tramitarse ante la DOM de Providencia.

Progreso de revisión

0 / 22 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

⚠ ALERTA SISTÉMICA — Accesibilidad Universal: El proyecto distribuye el programa de uso público entre dos niveles (acceso y cocina en N1; baños de clientes en N2) sin solución de accesibilidad universal vertical. Esto genera que las personas con movilidad reducida no puedan acceder a los servicios higiénicos del restaurante, lo que constituye incumplimiento irresuelto de OGUC Art. 4.1.7 que requiere rediseño de programa antes de la aprobación DOM.

⚠ ALERTA — Cambio de Destino no tramitado: El expediente declara explícitamente el nuevo destino 'Restaurant' sin incluir la tramitación formal de cambio de destino ante DOM de Providencia (LGUC Art. 57). Sin acreditar compatibilidad de uso con la zona PRC mediante CIP vigente, el expediente no puede ser aprobado.

⚠ ALERTA — Pendiente de Rampa: La pendiente declarada de 10.58% es marginalmente superior al máximo calculado para el desarrollo estimado de la rampa (~10.53% para L≈4.25m). La diferencia es muy pequeña (0.05 puntos porcentuales) y puede resolverse acotando el largo real: si el desarrollo es ≥ 4.30 m la rampa encuadra. Se debe acotar el largo con precisión antes de concluir incumplimiento definitivo.

⚠ ALERTA — Resistencia al Fuego: Sin planos estructurales ni especificaciones técnicas adjuntas no puede verificarse la Clase 'b' de resistencia al fuego exigida para destino restaurante de 2 pisos (OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1). Si el edificio es preexistente de construcción tradicional (madera/albañilería), puede requerir refuerzos o revestimientos.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✓ Normativa OGUC verificada
- ✓ Normativa LGUC verificada
- ✓ PRC Providencia aplicado
- ✓ 23 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.