
T_s
|H(jw)|
0
Ideal
ZOH
FOH
−4w_s
−3w_s
−2w_s
−w_s
0
w_s
2w_s
3w_s
4w_s
w