

#### 1 - FOLGA

**Axial:** É a medida entre o fuso e a castanha no sentido longitudinal ao eixo. **Radial:** É a folga entre o fuso e a castanha perpendicular ao eixo do fuso.

#### Folga Axial

Diâmetro do fuso (mm)	φ14,0 ~ φ28,0	φ30 ~ φ32,0	φ36 ~ φ45,0	φ50
Folga axial máxima (mm)	0,10	0,14	0,17	0,20

# 2 - CARGA DINÂMICA (Ca)

É uma carga axial concêntrica, constante e unidirecional em que 90% de um grupo de fuso de esfera quando operados, independentemente, nas mesmas condições podem suportar uma duração de vida útil de 106 revoluções.

# 3 - CARGA ESTÁTICA (Co)

É uma carga axial perpendicular à superfície de contato das esferas e da pista do fuso, provocando uma deformação permanente na esfera de (0,0001 x diam. da esfera) aplicado no fuso em repouso.

#### 4 - CARGA AXIAL PERMITIDA

Fmáx = Co / FS	Fator Estático	Fs
	Máquinas Industriais em geral	1,2 ~2
- Carra Avial	Máguinas Operatrizes	1.5 ~3

F = Carga Axial

Co = Carga Estática

Fs = Fator Estático

#### 5 - MATERIAL E DUREZA

Fuso: Material S55C, temperado por indução, com dureza 58 ~ 62 HRc. (Alto teor de carbono) Castanha: Material SCM420H, cementado e temperado com dureza 58 ~ 62 HRc.

# 6 - VIDA ÚTIL (L)

A vida útil do fuso é expressa pelo número total de revoluções. O total de horas ou a distância percorrida também pode ser utilizados para os cálculos.

L	vida útil em revoluções
Lh	vida útil em horas
Ls	vida útil em Km
Ca	capacidade da carga dinâmica (Kgf)

Fa	força axial (Kgf)
n	velocidade em RPM
р	passo (mm)
Fw	fator de operação (veja tabela 7.1)

L = 
$$(Ca / (Fa \times Fw))^2 \times 10^6$$
  
Lh = L / 60n  
Ls = L × p/10<sup>6</sup>

#### 6.1 Vida Útil Média

Centros de Usinagem	20.000h
Máquinas de Produção	10.000h

Máquinas de Controle Automáticas	15.000h
Dispositivos e outros Equipamentos	5.000h

Obs.: Tabela referencial p/ fadiga

## 7 - FATOR DE OPERAÇÃO (Fw)

Vibração e Impacto	Velocidade	Fw
Leve	V < 15 (m/min)	1,0 ~ 1,2
Média	15 < V < 60 (m/min)	1,2 ~1,5
Alta	V > 60 (m/min)	1,5 ~3,0

Tabela 7.1

## 8 - LUBRIFICAÇÃO

Utilizar graxa à base de Lithium com viscosidade 30 ~40 Cst (40°) na grade ISO 32~100.

Para aplicações em baixas temperaturas, utilizar graxa com baixa viscosidade.

Para aplicações em altas temperaturas, cargas elevadas e baixas velocidades, utilizar graxa com alta viscosidade.

## 8.1 - Intervalo de Lubrificação

**Graxa:** Intervalos de 400 a 750 horas, dependendo do equipamento.

Lubrificação Centralizada: Toda semana.

Pulverização de Óleo: Todos os dias antes de o equipamento entrar em operação.

Obs.: Não colocar graxa em excesso, evitando assim que haja aumento de temperatura.

## 9 - ROTAÇÃO MÁXIMA PERMISSÍVEL

Quando a velocidade da rotação do motor coincide com a frequência do sistema, as vibrações podem causar ressonâncias. Essa velocidade de rotação é determinada crítica. Isso acarreta danos no equipamento. Por isso, é muito importante prevenir a ressonância da vibração. Dependendo da aplicação, é necessário utilizar mancais extras entre as extremidades, para aumentarmos a frequência dos fusos de esferas. Cálculo para rotação máxima permissível:

n = rotação máxima permissível

$$n = f \times (dr/L^2) \times 10^7 \times 0.8 \text{ rpm}$$

dr = diâmetro interno do fuso (mm)

L = distância entre os mancais de apoio (mm)

f = coeficiente dependendo do tipo de montagem

Para rotação máxima também pode ser considerado o seguinte


apoiado - apoiado	f = 9,7
fixo - apoiado	f = 15,1
fixo - fixo	f = 21,9
fixo - livre	f = 3,4

#### limite:

- Para fuso retificado = dr x n <= 70.000 rpm (para classe C3 e C5)
- Para fuso laminado = dr x n <= 50.000 rpm (para classe C7)

A fórmula dm x n é apenas uma referência. Para um cálculo mais preciso é necessário levar em consideração os métodos de fixação e as distâncias entre os mancais.

## 10 - EXEMPLOS DE CÁLCULOS - CONDIÇÃO HORIZONTAL



W1 + W2 (Massa Total)	m = 800 Kgf
Curso máximo	S = 1.300 mm
Velocidade máxima do sistema	V = 14.000 mm/min
Fator de operação	Fw = 1,2 (Peq. Vibrações)

Vida útil	Lh = 25.000 horas
Coeficiente de fricção	$\mu = 0,1$
Rotação do sistema	N = 2.000 rpm
Mancalização	f = 21,9 (fixo/fixo)

## 10.1 - Força de Arraste

 $Fa = m \times \mu$ 

 $Fa = 800 \times 0.1 = 80 \text{kgf}$ 

## 10.2 - Passo

Passo = Velocidade máxima do sistema (mm/min) / Rotação do sistema

Passo = 14000 / 2000 rpm

Passo = 7mm

Obs.: Como dispomos de passo 5 e 10mm, utilizaremos fuso com passo de 10mm.

### 10.3 - Rotação de Trabalho (N)

N = Velocidade máxima do sistema / Passo

N = 14000 / 10

N = 1400 rpm (de trabalho)

### 10.4 - Carga Dinâmica (Ca)

Ca =  $(60 \times N \times Lh)^{1/3} \times Fa \times Fw \times 10^{-2}$ 

Ca =  $(60 \times 1400 \times 25000)^{1/3} \times 80 \times 1.2 \times 10^{-2}$ 

Ca = ~1229 Kgf

N =	RPM no sistema
Lh =	Vida útil média (vide tabela 7.1)
Fa=	Força axial
Fw =	Fator de operação

A porca 9RFSW2510 - 2.5P atende a aplicação, uma vez que a sua carga dinâmica (Ca) é de 1720 Kgf contra a carga dinâmica de 1229 Kgf apresentada nos cálculos.

#### 10.5 - Diâmetro do Fuso

 $Df = ((N \times L^2) / f) \times 10^{-7}$ 

Df =  $((1400 \times 1300^2) / 21,9) \times 10^{-7}$ 

 $Df = \sim 10.8 \text{ mm}$ 

### 10.6 - RPM Crítico

 $N = f x (dr / L^2) x 10^7 x 0.8$ 

 $N = 21.9 \times (19.70 / 1300^2) \times 10^7 \times 0.8$ 

Logo: 2042 > 1400 rpm desejado

**Obs.:** O diâmetro interno (dr) do fuso 25 x 10 passo é igual a 19,70mm

## 10.7 - Vida Útil (Lh)

Lh =  $(Ca / (Fa x Fw))^3 x 10^6 x 1 / (60 x N)$ 

Lh =  $(1720 / (80 \times 1.2))^3 \times 10^6 \times 1 / (60 \times 1400)$ 


Lh =  $\sim$ 68.464 horas, logo 68.464 > 25.000 horas

N =	RPM no sistema
L =	Comprimento entre mancais
f =	Coeficiente dependendo do tipo de montagem

n =	Rotação máxima permissível
dr =	Diâmetro interno do fuso (mm)
L=	Distância entre mancais de apoio (mm)
f=	Coeficiente dependendo do tipo de montagem

Lh =	Vida útil em horas Lh = L / 60.N
Ls =	Vida útil em Km
Ca=	Capacidade de Carga dinâmica
Fa =	Força axial
N =	Velocidade em RPM
Fw =	Fator de operação

## 11 - EXEMPLOS DE CÁLCULOS - CONDIÇÃO VERTICAL



W1 (Massa Total)	m = 375 Kgf
Curso máximo	S = 1.500 mm
Velocidade máxima do sistema	V = 4.000 mm/min
Fator de operação	Fw = 1,2 (Peq. Vibrações)
Vida útil	Lh = 20.000 horas
Coeficiente de fricção	μ = 0,1
Rotação do sistema	N = 500 rpm
Mancalização	f = 15,1 (fixo/apoiado)

#### 11.1 - Força Axial

Fa =  $(m \times g) + (\mu \times m \times g)$ Fa =  $(357 \times 9.8) + (0.1 \times 357 \times 9.8)$ Fa = 3848Fa = 385Kgf

#### 11.2 - Passo

Passo = Velocidade Máxima do Sistema (mm/min) / rotação do sistema

Passo = 4000/500 rpm

Passo = 8mm

Obs.: Como dispomos de passo 5 e 10mm, utilizaremos fuso om passo de 10mm.

## 11.3 - Rotação de Trabalho (N)

N = Velocidade Máxima do Sistema / Passo

N = 4000 / 10

N = 400 rpm

## 11.4 - Carga Dinâmica (Ca)

Ca =  $(60 \times N \times Lh)^{1/3} \times Fa \times Fw \times 10^{-2}$ Ca =  $(60 \times 400 \times 20000)^{1/3} \times 385 \times 1,2 \times 10^{-2}$ Ca =  $\sim 3617 \text{ Kgf}$ 

A porca 9RFSW4010-4.OP atende a aplicação, uma vez que a sua Carga Dinâmica (Ca) é de 3930 Kgf contra a Carga Dinâmica de 3617 Kgf.

#### 11.5 - Diâmetro do Fuso

Df =  $((N \times L^2) / f) \times 10^{-7}$ Df =  $((400 \times 1500^2) / 15,1) \times 10^{-7}$ df =  $\sim 6$ mm

#### 11.6 - RPM Crítico


N = f x (dr / L<sup>2</sup>) x 10<sup>7</sup> x 0,8 N = 15,1 x (34,90 / 1500<sup>2</sup>) x 10<sup>7</sup> x 0,8 N = 1873 Logo 1873 > 400rpm desejado

Obs.: O diâmetro interno (dr) do duso 40 x 10 passo é igual a 34,90

# 11.7 - Vida Útil (Lh)

Lh =  $(Ca / (Fa \times Fw))^3 \times 10^6 \times 1 / (60 \times N)$ Lh =  $(3930 / (385 \times 1,2))^3 \times 10^6 \times 1 / (60 \times 400)$ Lh =  $\sim 25647$  horas Logo 25647 > 20000 (horas)


## 12 - MODELO: FSKW PASSO LARGO (4 ENTRADAS)



Item Modelo da Porca		Diam. Fuso	Passo	Diairi.	Voltas	Capacidad			Din		Fuso						
nº	1°   Modelo da i orod	d	i	Esfera	efetivas	Dinâmica*	Estática	D	L	А	Т	W	Х	Н	Q	dr	Modelo
1	FSKW2020-3.6P	20	20	3,175	1,8 x 2	780	2280	39	52	62	10	50	5,5	46	M6x1P	17,42	4R2020B
2	FSKW2525-3.6P	25	25	3,969	1,8 x 2	1230	3570	47	62	74	12	60	6,6	56	M6x1P	21,73	4R2525C
3	FSKW2525-7.2P	25	25	3,969	1,8 x 4	2230	7140	47	62	74	12	60	6,6	56	M6x1P	21,73	4R2525C
4	FSKW3232-3.6P	32	32	4,762	1,8 x 2	1760	5500	58	78	92	15	74	9	68	M6x1P	28,23	4R3232D
5	FSKW3232-7.2P	32	32	4,762	1,8 x 4	3200	11000	58	78	92	15	74	9	68	M6x1P	28,23	4R3232D
6	FSKW4040-3.6P	40	40	6,350	1,8 x 2	2870	9170	73	95	114	17	93	11	84	M6x1P	35,05	4R4040E
7	FSKW4040-7.2P	40	40	6,350	1,8 x 4	5220	18340	73	95	114	17	93	11	84	M6x1P	35,05	4R4040E

\* Carga dinâmica = 1 x 10<sup>6</sup> revoluções - Usinagem para mancalização (veja páginas 39 e 40)

### 13 - MODELO: RFSIN




												ipo c					
Item	Modelo da Porca	Diam. Fuso	Passo	Diaiii.	Voltas	Capacidad			Din	Fuso							
n°		d	i	Esfera	efetivas	Dinâmica*	Estática	D	L	Α	Т	W	Х	Н	Q	dr	Modelo
1	9RFSIN1605-3.0P	16	5	3,175	3	570	1030	28	42	48	10	38	5,5	40	M6x1P	13,42	PS1605A
2	9RFSIN2005-4.0P	20	5	3,175	4	830	1890	36	50	58	12	47	5,5	44	M6x1P	17,42	PS2005A
3	9RFSIN2505-4.0P	25	5	3,175	4	940	2420	40	50	62	12	51	6,5	48	M6x1P	22,42	PS2505A
4	9RFSIN2510-4.0P	25	10	4,762	4	1560	3550	40	85	62	12	51	6,5	48	M6x1P	19,70	PS2510A
5	9RFSIN3205-4.0P	32	5	3,175	4	1050	3390	50	50	80	12	65	9	62	M6x1P	29,42	PS3205A
6	9RFSIN3210-4.0P	32	10	6,35	4	2510	5880	50	80	80	13	65	9	62	M6x1P	26,90	PS3210A
7	9RFSIN4005-4.0P	40	5	3,175	4	1180	4390	63	54	93	15	78	9	70	M8x1P	37,42	PS4005A
8	9RFSIN4010-4.0P	40	10	6,35	4	2430	7860	63	82	93	15	78	9	70	M8x1P	34,90	PS4010A
9	9RFSIN5010-4.0P	50	10	6,35	4	2770	10290	75	88	110	18	93	11	85	M8x1P	44,80	PS5010A
10	9RFSIN5010-6.0P	50	10	6,35	6	3920	15440	75	106	110	18	93	11	85	M8x1P	44,80	PS5010A

\* Carga dinâmica = 1 x 10<sup>6</sup> revoluções - Usinagem para mancalização (veja páginas 39 e 40)




## 14 - MODELO: RFSI



Item	Modelo da Porca	Diam. Fuso	Passo	Diaiii.	Voltas	Capacidad	Dimensões da porca												Fuso		
n°	n°   modele da i elec	d	i	Esfera	efetivas	Dinâmica*	Estática	D	L	Α	Т	W	Х	Υ	Z	Н	G	Q	dr	Modelo	
1	9RFSI2005-40P	20	5	3175	4	830	1890	34	53	57	12	45	5,5	9,5	5,5	40	20	M6x1	17,42	PS2005A	
2	9RFSI2505-4.0P	25	5	3175	4	940	2420	40	53	63,5	12	51	5,5	9,5	5,5	44	22	M8x1	22,42	PS2505A	
3	9RFSI3205-4.0P	32	5	3175	4	1050	3390	48	53	73,5	12	60	6,6	11	6,5	60	30	M8x1	29,42	PS3205A	
4	9RFSI3210-4.0P	32	10	6350	4	2510	5880	54	90	88	16	70	9	14	8,5	68	34	M8x1	26,90	PS3210A	
5	9RFSI4005-4.0P	40	5	3175	4	1180	4390	55	56	89	16	72	9	14	8,5	58	29	M8x1	37,42	PS4005A	
6	9RFSI4010-4.0P	40	10	6350	4	2630	7860	64	93	106	18	84	11	17,5	11	86	43	M8x1	34,90	PS4010A	
7	9RFSI5010-4.0P	50	10	6350	4	2770	10290	74	93	116	18	94	11	17,5	11	84	42	M8x1	44,80	PS5010A	

\* Carga dinâmica = 1 x 10<sup>6</sup> revoluções - Usinagem para mancalização (veja páginas 39 e 40)


### 15 - MODELO: RFSB



Item	Modelo da Porca	Diam. Fuso	Passo	Diairi.	Voltas	Capacidad	de (Kgf)				Fuso							
l nº	nº   Wodelo da i orca	d	i	Esfera	efetivas	Dinâmica*	Estática	D	Г	Α	Т	W	Н	G	Х	Q	dr	Modelo
1	9RFSB1405-2.5P	14	5	3175	2,5x1	515	990	32	40	50	10	40	38	19	4,5	M6x1	11,42	PS1405A
2	9RFSB1605-2.5P	16	5	3175	2,5x1	570	1130	34	40	54	10	44	40	20	4,5	M6x1	13,42	PS1605A
3	9RFSB2005-2.5P	20	5	3175	2,5x1	620	1450	40	40	59	10	50	46	23	4,5	M6x1	17,42	PS2005A
4	9RFSB2505-2.5P	25	5	3175	2,5x1	720	1830	43	40	67	10	55	50	25	4,5	M6x1	22,42	PS2505A

<sup>\*</sup> Carga dinâmica = 1 x 10<sup>6</sup> revoluções - Usinagem para mancalização (veja páginas 39 e 40)

## 16 - MODELO: RFSW



Item	Item nº Modelo da Porca	Diam. Fuso	Passo	Diaiii.	Voltas	Capacidad	de (Kgf)			[	Dimer	nsões	da po	orca			ı	Fuso
n°		d	i	Esfera	efetivas	Dinâmica*	Estática	D	L	А	Т	W	Н	G	Х	Q	dr	Modelo
1	RFSW2010-2.5P	20	10	4762	2.5x1	1100	2200	52	61	82	12	67	64	32	6,6	M6x1	16,00	PS2010A
2	RFSW2510-2.5P	25	10	6350	2.5x1	1720	3590	60	69	96	15	78	72	36	9	M6x1	19,70	PS2510A
3	RFSW22510-5.0P	25	10	6350	2.5x2	3200	7170	60	97	96	15	78	72	36	9	M6x1	19,70	PS2510A
4	RFSW3210-2.5P	32	10	6350	2.5x1	1930	4680	67	69	103	15	85	78	39	9	M6x1	26,90	PS3210A
5	RFSW3210-5.0P	32	10	6350	2.5x2	3130	9410	67	97	103	15	85	78	39	9	M6x1	26,90	PS3210A
6	RFSW4010-5.0P	40	10	6350	2.5x1	3520	12000	76	100	116	18	96	88	44	11	M6x1	34,90	PS4010A
7	RFSW5010-7.0P	50	10	6350	3.5x2	4940	21000	88	126	128	18	108	100	50	11	M6x1	44,80	PS5010A

\* Carga dinâmica = 1 x 10<sup>6</sup> revoluções

- Usinagem para mancalização (veja páginas 39 e 40)