UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

MANUAL DO USUÁRIO

Uso Correto e Observações

Como escolher, vestir, usar e substituir as luvas e vestimentas Uniluvas para que a proteção certificada funcione na prática.

O QUE VOCÊ ENCONTRA

- 5 verificações antes de usar
- Como escolher a luva pelo risco da atividade
- Faça e evite em cada linha de produto
- Quando substituir e observações importantes
- Responsabilidades da empresa e do trabalhador (NR-6)

Para quem: usuários, líderes de área, técnicos de segurança e compradores.

Versão 10/26 · Complemento do Catálogo Uniluvas – Vale 2026

DUPONT Kevlar

5 verificações antes de usar

UNILUVAS
LUVAS ESPECIAIS

1 CA válido e etiqueta legível

Confira o número do CA e a validade (Guia Rápido do catálogo ou consulta no CAEPI).

2 Luva certa para o risco

Corte, impacto, calor, químico, solda e arco exigem proteções diferentes — veja a próxima página.

3 Tamanho certo

Luva larga perde destreza e pode enroscar; apertada cansa a mão e rasga antes. Use a tabela de tamanhos.

4 Inspeção visual

Sem furos, cortes, costuras abertas, revestimento descascando ou contaminação.

5 Mãos preparadas

Mãos limpas e secas, unhas aparadas, sem anéis, relógio ou pulseiras.

RESPONSABILIDADES — NR-6

EMPRESA

- Adquirir EPI adequado ao risco e com CA válido
- Orientar e treinar sobre uso, guarda e conservação
- Exigir o uso
- Substituir de imediato quando danificado ou extraviado
- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicável
- Registrar o fornecimento ao trabalhador

TRABALHADOR

- Usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina
- Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação
- Comunicar qualquer alteração que o torne impróprio para uso
- Cumprir as determinações sobre o uso adequado

Escolha a luva pelo risco

Comece pela análise de risco da atividade. Depois, confira na ficha técnica e no CA se o produto atende ao nível exigido.

Risco	O que exigir	Produtos Uniluvas
Corte com faca ou lâmina	EN 388 — 5º dígito (corte ISO) de C a F. Vestimentas: ISO 13998.	Linha Vulca: Grip Defender, Max Defender, Mangote e vestimentas Max Defender
Corte + impacto no dorso	EN 388 com "P" no final; ANSI/ISEA 138 (nível 1 a 3).	Total Power, Light Power, Max Power, Extreme Solder Plus
Calor de contato	EN 407 — 2º dígito: 1 = 100 °C · 2 = 250 °C · 3 = 350 °C · 4 = 500 °C.	Master Cut Flex, Max Grip, Total Power, Light Power (250 °C); Max Power (100 °C)
Produtos químicos	EN 374 Tipo A, B ou C e as letras dos químicos ensaiados. Confira a FDS do produto.	Max Grip, Power Chemical, Total Power
Soldagem	EN 12477 Tipo A (mais proteção) ou B (mais destreza) + EN 407. Vestimentas: ISO 11611/11612.	Max Solder, High Temp, Extreme Solder, Extreme Solder Plus; vestimentas Max Solder
Arco elétrico	ATPV da luva ≥ energia incidente da análise de risco. Estas luvas não são isolantes.	Arctátil (25 cal/cm²), Arctátil Cobertura (45), Clean Cut Flex Black (8,3)

Como ler a EN 388: abrasão · corte (lâmina) · rasgo · perfuração · corte ISO (A–F) · impacto (P). Exemplo: 4544FP = abrasão 4, corte 5, rasgo 4, perfuração 4, corte ISO F e proteção ao impacto. "X" = não ensaiado.

Vulca, Mecânica e Química

Linha Vulca

Corte extremo com facas manuais

FAÇA

- Grip Defender na mão que segura a faca; Max Defender na mão de apoio
- Combine luva, mangote e vestimenta conforme a análise de risco
- Mantenha a faca afiada: lâmina cega exige mais força e aumenta o risco

EVITE

- Tratar a proteção como "à prova de corte": é resistente, não invulnerável
- Usar as vestimentas contra ferramentas motorizadas (ex.: motosserra): o CA cobre facas manuais
- Usar luva com fios rompidos ou malha aberta

Linha Mecânica

Riscos combinados: corte, impacto, calor e químicos

FAÇA

- Confira se o protetor anti-impacto (TPR) fica sobre os nós dos dedos
- Use Max Grip onde houver óleo e graxa: aderência e proteção química
- Respeite o nível EN 407: Max Power é para calor de contato até 100 °C

EVITE

- Usar luvas perto de partes rotativas expostas (tornos, eixos, furadeiras de bancada) sem avaliar o risco de enroscamento
- Pegar peças acima da temperatura do nível da luva
- Usar luva de revestimento parcial para imersão em líquidos

Linha Química

Max Grip · Power Chemical · Total Power

FAÇA

- Consulte a FDS do produto e a tabela de permeação do CA
- Lave a luva calçada antes de retirar e retire sem tocar a parte externa
- Defina o tempo máximo de uso e troque ao atingi-lo

EVITE

- Reutilizar luva após contato com químico agressivo ou desconhecido
- Tocar rosto, celular ou alimentos com a luva contaminada
- Considerar o tempo de permeação de laboratório como garantia em campo: ele vale para luva nova

Solda e Elétrica

Linha Solda

Altas temperaturas e respingos

FAÇA

- Use o punho da luva por cima da manga, para os respingos não entrarem
- Use junto com as vestimentas Max Solder (ISO 11611/11612)
- Tipo A (Max Solder, High Temp, Extreme) para eletrodo e MIG/MAG

EVITE

- Segurar peça incandescente além de poucos segundos: a EN 407 ensaia calor de contato por 15 s
- Usar luva molhada: a umidade vira vapor e queima
- Usar luva ou vestimenta impregnada de óleo ou graxa

Linha Elétrica

Arco elétrico — luvas não isolantes

FAÇA

- Confira se o ATPV da luva é maior que a energia incidente calculada
- Com risco de choque, use luva isolante de borracha da classe certa e a Arctátil Cobertura por cima
- Mantenha a luva limpa e seca até o uso

EVITE

- Usar Arctátil ou Clean Black como proteção contra choque elétrico
- Usar luva contaminada com óleo, graxa ou solvente
- Usar a luva sem o restante da vestimenta da categoria de risco

COMO RETIRAR LUVAS CONTAMINADAS

1. Com a mão enluvada, pinçe a parte externa da outra luva na altura do punho
2. Puxe virando-a do avesso e segure-a na mão ainda enluvada
3. Deslize dois dedos da mão livre por dentro do punho da segunda luva
4. Retire-a do avesso, envolvendo a primeira, e descarte conforme o procedimento da área

Quando substituir e observações

Todas as luvas	Furos, cortes, costuras abertas, perda de elasticidade do punho ou etiqueta ilegível.
Revestidas e químicas	Revestimento rachado, descascando, inchado, pegajoso ou endurecido; tempo de uso químico atingido.
Solda	Couro ressecado, rachado ou queimado; costura exposta; impregnação de óleo ou graxa.
Arco elétrico	Qualquer dano no revestimento ou no tecido, ou contaminação com produto inflamável.
Vestimentas	Rasgos, malha aberta, faixas refletivas danificadas, fechos e velcro sem função.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Alergia ao látex: a Light Power tem banho de látex natural. Pessoas com alergia ao látex não devem usá-la.

Não modifique o EPI: cortar dedos, punho ou costuras invalida a proteção e o CA.

Uso individual: cada trabalhador com sua luva, por higiene e controle de troca.

EPI é a última barreira: não substitui proteção coletiva, bloqueios e procedimentos seguros.

Defeito de fabricação? Separe a peça, anote o lote da etiqueta e fale com a Uniluvas.

MATERIAIS RELACIONADOS E CONTATO

Abrir o Guia de Higienização ›

Cleber Rorato · Supervisor Comercial
WhatsApp (11) 94338-2956
contato@uniluvas.com.br

Orientações gerais de boas práticas. Prevalecem a análise de risco da atividade, a ficha técnica e o CA de cada produto e os procedimentos internos da unidade.