
Caso o avanço ou recuo dos cilindros demore além do esperado, teremos uma falha ou dos sensores ou do cilindro testado.



E1S2

12

Teste concluído com sucesso

Código de sucesso:

Temporizador1

16

Falha sensor E1S2 ou

falha para desfixar

peça da ventosa.

