

**CIRCULAR 09 / 2024****PRO-000011 - Tratar Ocorrências de Variações de Temperaturas na Via**

Autor	Eduardo Martins de Quadros Junior	
Data	30/10/2024	Validade: 30/10/2024 a 30/10/2025
Abrangência	Corredores Centro-Sudeste e Minas-Rio	
Assunto	Realização de batedores por temperatura baixa em trechos (sessões de bloqueio) onde há detector de trilho quebrado instalado.	

Fica autorizado, por prazo determinado, a não realização de batedores por motivo de baixa temperatura em sessões de bloqueio (SB) onde estão instalados os detectores de trilho quebrado (DTQ) em toda sua extensão.


Para que seja dispensada a necessidade de realização de batedor em determinada SB, é necessária a conferência de que todos os DTQ's da SB em questão estejam comunicando com os sistemas online. Caso contrário, o batedor deverá ser realizado, ao menos, na extensão onde está o DTQ em falha de comunicação.

Esta conferência deverá ser realizada pelas equipes de PPC (Planejamento da Produção e Controle) às 00:30, e formalizada via e-mail para as supervisões de Manutenção de Via Permanente, Tração, PPC e CCO.

Em caso de acionamentos por frio antes do horário estipulado acima, deve-se checar via sistema se os DTQ's da SB em questão estão todos comunicando para que seja tomada a decisão sobre a necessidade ou não de batedor. Caso todos os DTQ's da SB em questão estejam comunicando, não é necessário batedor nesta sessão de bloqueio.

Para sessões de bloqueio que não possuem DTQ's instalados, deve-se seguir procedimento conforme o já estipulado no PRO-000011 - *Tratar Ocorrências de Variações de Temperaturas na Via*.

Segue abaixo fluxo de acionamento:



César de Castro Toniolo

César de Castro Toniolo

Diretoria de Planejamento e Engenharia
Gerência Geral de Engenharia e Desenvolvimento Tec. Operacional