# Диаграммы функциональных зависимостей

#### 1 Общие сведения

Правила выполнения диаграмм, изображающих функциональную зависимость двух или более переменных величин установлены в **рекомендациях P50-77-88 ECK**Д «Правила выполнения диаграмм».

Диаграмма может иметь наименование, которое располагается над изображением, и поясняющую часть. Поясняющая часть размещается над изображением или на свободном поле диаграммы.

Диаграммы можно разделить на *линейные* – графики, и *нелинейные*, выполненные в виде геометрических фигур. Диаграммы могут быть *плоскими* (двумерными) и *объемными* (трехмерными).

В настоящем пособии рассматривается построение линейных плоских диаграмм.

Линейная плоская диаграмма строится в осях координат, на которых откладываются заданные значения переменных величин. При этом *значения* независимой переменной наносят на *горизонтальной* оси, а зависимой — по вертикальной.

### 2 Оси координат (шкалы) и делительные штрихи

Оси координат должны быть проградуированы в выбранном масштабе, линейном или логарифмическом, удобном для построения и чтения диаграммы. После градуирования ось координат называют *шкалой*.

Координатные оси (шкалы) следует разделять на графические интервалы одним из следующих способов:

- **-** *делительными штрихами* в соответствии с рис. 1;
- координатной сеткой в соответствии с рис. 2;
- *сочетанием* координатной сетки и делительных штрихов в соответствии с рис. 3.

Длина делительных штрихов от 2 до 5 мм, как показано на рис. 1, 2 и 3.

*Числа у шкал* следует располагать вне поля диаграммы в соответствии с рис. 1, 2, и 3.

При необходимости используют *две и более* шкалы, располагая их *параллельно* в соответствии с рис. 3.

В диаграммах, изображающих несколько функций переменных, допускается применять как координатные оси, так и линии координатной сетки в соответствии с рис. 3.




Рис. 1 - Диаграмма с делительными штрихами на шкалах

Частотная характеристика фильтра Найквиста




Рис. 2 – Диаграмма с координатной сеткой




Рис. 3 – Диаграмма с делительными штрихами и координатной сеткой

# 3 Оформление шкал

Оформление шкал включает следующие элементы:

- обозначение переменной;
- обозначение единиц измерения переменной;
- обозначение направления возрастания значений переменной величины.

Обозначение переменной записывают одним из следующих способов:

- в числителе дроби как на рис. 3 (вертикальная шкала);
- перед стрелкой в соответствии с рис. 1 и 3 (горизонтальная шкала);
- **–** текстом вдоль шкалы, как показано на рис. 2.

Обозначение единиц измерения следует размещать:

- **–** в знаменателе дроби в соответствии с рис. 3 (вертикальные шкалы);
- между последним и предпоследним делениями шкалы в соответствии с рис. 3 (горизонтальная шкала); в некоторых случаях можно записать вместо предпоследнего числа как на рис. 1;
- **=** рядом с текстовым обозначением переменной после запятой, как показано на рис. 2.

*Направление возрастания значений переменной* показывают стрелкой по ГОСТ 2.307-68:

- в конце шкалы за пределами графика;
- **–** *на линии, параллельной шкале* как показано на рис. 1 и 3.

# 4 Линии в диаграммах

Все линии должны соответствовать ГОСТ 2.303-68.

Ocu координат (шкалы) следует выполнять сплошной основной линией толщиной s от 0.8 до 1.2 мм.

Koopдинатная сетка и делительные штрихи вычерчиваются сплошной тонкой линией толщиной <math>s/2.

Для линий графиков следует использовать сплошную основную линию, **утолщенную до 2s**. При необходимости можно применить утолщенные штриховые или штрих-пунктирные линии как показано в примерах диаграмм на рис. 5.1-5.3.