Območna geodetska uprava Maribor Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor

T:02 743 0603 E:ogu.gumb@gov.si www.gu.gov.si

## GEODETSKI ZAVOD CELJE, d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje kataster@gz-ce.si

Številka: **35312-9943/2024-2562-8** Katastrska občina: **1036 VRH NAD LAŠKIM** 

1037 LAŽIŠE 1040 LOŽE

Datum: 11.03.2025

## POZIV ZA DOPOLNITEV SESTAVIN ELABORATA

Geodetska uprava Republike Slovenije je dne 16.02.2024 prejela zahtevo za uvedbo postopka za naslednje katastrske postopke:

nasiednje katastiske postopke.	
katastrski postopek	nepremičnine
1 - ureditev meje parcele	1037 1140, 1037 1145
2 - ureditev meje parcele	1037 1113/1, 1037 1113/2, 1037 1115/1
3 - ureditev meje parcele	1040 884
4 - ureditev meje parcele	1040 895/1
5 - ureditev meje parcele	1040 1031
6 - ureditev meje parcele	1040 915/1
7 - ureditev meje parcele	1040 948
8 - parcelacija	1037 1106, 1037 1113/1, 1037 1113/2, 1037 1115/1
9 - parcelacija	1036 289, 1036 290, 1037 1105
10 - parcelacija	1036 292/4
11 - parcelacija	1036 291, 1036 297
12 - parcelacija	1040 876, 1040 879/1, 1040 879/2, 1040 879/3, 1040 882/1, 1040
	883, 1040 895/1, 1040 915/1, 1040 939/1, 1040 942/1, 1040 948
13 - parcelacija	1040 884, 1040 885/1, 1040 885/2, 1040 902, 1040 904/1, 1040
	904/2, 1040 911/1, 1040 913, 1040 914
14 - parcelacija	1040 1031
15 - parcelacija	1040 1030
16 - parcelacija	1040 937/2
17 - parcelacija	1040 1017/20
18 - označitev meje parcele	1036 297
- označitev meje parcele	

Zahtevi je bil priložen elaborat številka 100054715 v tehničnem postopku številka 101329791, ki ga je izdelalo geodetsko podjetje GEODETSKI ZAVOD CELJE, d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje in potrdil pooblaščeni geodet Saška Kramar, univ.dipl.inž.geod. (Geo0481).

Skladno s tretjo točko prvega odstavka 50. člena Zakona o katastru nepremičnin ZKN (Uradni list RS, št. 54/21 in 85/24 – ZAID-A) morajo biti sestavine elaborata ustrezna podlaga za odločanje o zahtevi. Geodetska uprava je pri preizkusu elaborata ugotovila:

- 1. Preveriti pravilnost zahtev za mejo med točkami 1037.2459-1037.2474-103.2472.
- 2. Pri katastrskem postopku (KP2 ureditev meje) preveriti pravilnost navedbe sosednje enote parcele 1037 1103/2. Za oddajo je potrebno oddati spremembo vloge.
- 3. Na obrazcu P-1, skici št. 8 je del meje med točkami 1036.9379-1036.9353 prikazan kot urejen (daljica se briše). Daljica oz. meja je (bila) neurejena.

- 4. Na obrazcu P-1, skica št. 2,3,4 prikazati poddelike 1105/2, 1105/1, 1105/3.
- 5. IDPOS 3013 (k.o. 1040 Lože). Izmerjeni objekti niso prikazani na skici. Za del merjenih točk obstaja tahimetrija. Kljub temu, da gre za elaborat SVR, je v tem elaboratu definiran potek parcele 1040 911/3, katera se ureja. Priloži se naj oleata vklopa.
- 6. IDPOS 3001 (k.o. 1040 Lože). Prikazati merjene točke, vogale objekte. Priložiti transformacijo arhiva. Viden je zamik med točkami rabe (tloris zps) in tlorisom stavbe 1040-439. V strokovnem poročilu navajate, da ste na tak način predlagali ureditev meje v točki 1040.4206.
- 7. Preveriti pravilnost ureditve meje med parcelami 1040 1031 in 1040 942/1, 1040 942/2, 1040 940/1, 1040 939, t.j. občinske ceste s sosednjimi parcelami med točkami 1040.4217-1040.676-1040.4219-1040.4220, 1040.4128-1040.4127-1040.4126:
  - Glede na IDPOS 1098 (k.o. 1040 Lože) je katastrski potek meje drugačen za 1.5-2.5m.
  - Kasnejši postopki IDPOS 2005, 3003, 6027(k.o. 1040 Lože) poteka meje cestne parcele niso spreminjali oz. urejali z izjemo v točki 1040.676.
  - Ugotoviti ali točki 1040.4220 /1040.679 /1040.680 obe obstajata oz. sta posledici vektorizacije katastrskih načrtov. Glede na IDPOS 2005 je to bila točka 1040.679 točka rabe (predlog izbris). Isto preveriti s točko 1040.680.
  - Ureditev meje v točki 1040.4128. Glede na IDPOS 1098, je ključna detajlna točka 11. Ugotoviti, ali točka 11 predstavlja tromejo s parcelo 1040 937/2. Ureja se celotna daljica in ne del daljice (kakor v DKN oz. ZKN). Točka 1040.4126 je verjetno posledica vektorizacije katastrskih načrtov Potek meje glede na IDPOS 1098; detajlne točke 7-9-11. Z upoštevanjem tega ste s parcelacijo posegli parcele 1040 1031 posegli v ali mejite na parcelo 1040 939/1.
- 8. Prikaz sprememb P-2, pri parceli 1040 946/5 ni skladen z vsebino skice in izmenjevalnega formata xml.
- 9. Razvidno je, da je pri parcelah 1040 891/1, 1040 892, 1040 893, 1040 \*111 več lastnikov, prišlo je do spremembe lastništva. Preverite, ali so bili v času izvedbe mejne obravnave vabljeni pravilni lastniki.

Odprava zgoraj navedenih pomanjkljivosti ima lahko za posledico tudi spremembe v ostalih sestavinah elaborata, zato je potrebno dopolnitve izvesti tako, da bo inženirski del katastrskega postopka celovit, z medsebojno usklajenimi deli elaborata izdelan v skladu s predpisi in zahtevami zakona. V kolikor bo prišlo zaradi odprave navedenih pomanjkljivosti do novih pomanjkljivosti, bomo šteli, da pomanjkljivosti v roku niso odpravljene.

Geodetska uprava na podlagi drugega odstavka 50. člena ZKN poziva navedeno geodetsko podjetje, da najkasneje do **15.05.2025** dopolni sestavine navedenega elaborata, tako da dopolnjen elaborat v postavljenem roku vloži v informacijski sistem kataster.

Če ne boste dopolnili sestavin elaborata in dopolnjenega elaborata vložili v informacijski sistem kataster v določenem roku v skladu z napotili iz tega poziva, bo upravni organ, ki vodi postopek, v skladu s tretjim odstavkom 50. člena ZKN vašo zahtevo s sklepom zavrgel.

Za več informacije sem dosegljiv po telefonu na 02 743 06 39.

Postopek vodi: Jernej Pišek univ.dipl.inž.geod Višji svetovalec

Dominika Lenarčič

Vročiti:

kataster@gz-ce.si - osebno elektronsko