

ООО «ЭВЕРЕСТ-ТЕХ»
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СВАРЩИК

Подразделение	Сварочный участок
Подчиняется	Мастер участка
Подчинённые	—

1. Общие положения

1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность сварщика ООО «Эверест-Тех».
2. Сварщик относится к категории рабочих.
3. Сварщик назначается на должность и освобождается от должности приказом генерального директора.
4. Сварщик подчиняется непосредственно мастер участка.

2. Должностные обязанности

Сварщик обязан:

1. Сварка алюминия методом TIG/MIG.
2. Сварка стали методом MIG/MAG.
3. Подготовка кромок под сварку.
4. Контроль качества сварных швов.
5. Зачистка швов.
6. Работа по чертежам и эскизам.
7. Уход за сварочным оборудованием.

3. Права

Сварщик имеет право:

1. Получать информацию, необходимую для выполнения должностных обязанностей.
2. Вносить предложения по улучшению работы подразделения.
3. Требовать от руководства создания условий для выполнения обязанностей.

4. Повышать свою квалификацию.

4. Ответственность

Сварщик несёт ответственность за:

- Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей — в соответствии с трудовым законодательством.
- Причинение материального ущерба — в соответствии с гражданским и трудовым законодательством.
- Нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности.
- Разглашение конфиденциальной информации предприятия.

5. Квалификационные требования

- Удостоверение сварщика (НАКС).
- Опыт сварки алюминия от 2 лет.
- Владение TIG, MIG сваркой.
- Умение читать чертежи.

Утверждаю:

Ознакомлен(а):

Генеральный директор / Рыбаков А.В.

ФИО / подпись / дата