
Relative work/energy error
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
rho=0.0001
rho=0.001
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
Material history increment


Relative work/energy error
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
rho=0
rho=1e-4
rho=1e-3
rho=1e-5,fine