

Nº: 602

Técnico: Victor Correia

Data: sexta-feira, 04-07-2025

Detalhes:

Colocação de fita isoladora no isolamento partido do cabo da fritadeira.

Teste aos geradores em vazio.

Impressão 3D de cantos para as bancadas de apoio da entrada.

Adição de funcionalidades ao sistema de relatórios WorkLog, inclusão de fotos opcionais na criação de ordens de trabalho.

Identificação de avaria numa das TV's do restaurante, ao que tudo indica serão os LEDs de retroiluminação.

