

Nº: 951

Técnico: Gilberto Lopes

Data: quarta-feira, 27-08-2025

Detalhes:

Verificar wc.

Verificar as bombas de filtração do Jacuzzi, a bomba 2 tem a turbina partida.

Ajudar no estacionamento.

Substituir a bomba do Jacuzzi.

Sair a Portimão, para ir buscar mangueiras.

Substituir a mangueira junta da cb5.