

Nº: 1177

Técnico:

David Grilo

Data:

quinta-feira, 02-10-2025

Detalhes:

Eu e o Pedro das 08:30 até as 09:30 tivemos a colocar silicone no skimmer e no cloud9 nas juntas onde estavam com falta de silicone e estavam a pingar, das 10:00 até as 10:45 tivemos a colocar silicone nas juntas da cápsula azul onde também estavam a perder água.