

Nº: 1248

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

sexta-feira, 10-10-2025

Detalhes:

Ligar aspiração.

Verificar tanques e wc.

Verificar problema nas bombas de entrada na osmose 2 com o Victor, apos varias verificações e tentativas, verificou-se que estava um cabo desligado no quadro.

Fazer Backwash, só consegui fazer as principais piscinas.