

Nº: 592

Técnico:

Victor Correia

Data:

terça-feira, 01-07-2025

Detalhes:

Substituição das placas Electronic Article Surveillance (EAS) no sistema de alarme da loja. Apesar da troca, o sistema continua a apresentar interferências significativas. Após pesquisa, foi feito o download do manual técnico das placas para possibilitar afinações que reduzam estas interferências.

Identificada avaria na iluminação da cozinha da Pizzaria: várias luminárias estão inoperacionais devido ao dano num cabo de alimentação inacessível. A solução proposta passa por alimentar estas luminárias a partir das que permanecem funcionais.

Relatório editado em: 01/07/2025 22:09

Assinatura do Técnico: 