

Nº: 889

Técnico: Gilberto Lopes

Data: sábado, 16-08-2025

Detalhes:

Ligar aspiração.

Verificar tanques e wc. Osmose 1 estava parada por leitura incorreta do sensor tanque 2.

Colocar grelha metálica da rampa do Black Hole, tem de ser feito obra para alterar o tamanho porque esta tudo partido.

Fazer Backwash.

Desligar bomba 1 do Jacuzzi, estava prestes a gripar por causa de rolamentos.