

Nº: 767

Técnico: Gilberto Lopes

Data: sábado, 26-07-2025

Detalhes:

Ligar aspiração.

Verificar tanques e wc. " O Variador da osmose 2 estava com F3 no visor e parecia que estava só 1 motor em funcionamento, depois de desligar e ligar voltou a trabalhar normalmente."

Ajudar no estacionamento.

Reparar pedaleira no restaurante.

Fazer Backwash.