

Nº: 629

Técnico: Victor Correia

Data: quinta-feira, 10-07-2025

Detalhes:

Desenvolvimento do software para registo de análises e contagens.
Identificação de possível avaria no sistema de semáforos do Boomerang, não se trata de avaria mas possivelmente influência do sol pois ocorre por volta da mesma hora em dias de sol e apenas um ajuste no sensor resolve o problema.