

Nº: 689

Técnico: Victor Correia

Data: quinta-feira, 17-07-2025

Detalhes:

Ficaram vários equipamentos desligados durante a noite para testar o problema dos disparos intempestivos, mas sem resultados.

Adição de relatório semanal ao software WorkLog.

Análise ao facto do valor do cloro livre ser sempre baixo de manhã no River Ride, chegou-se à conclusão (Luís) que poderá ser o enchimento estar muito perto da bomba do filtro que tem o retorno do River Ride e diluir o cloro da água do mesmo, o enchimento vai ficar desligado durante a noite para despiste.

