

Nº: 1017

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

sexta-feira, 05-09-2025

**Detalhes:**

Ligar aspiração.

Verificar wc e tanques.

Repor agua no tanque flexível.

Substituir rolamentos do motor nº2 da filtração Black Hole.

Desmontar os motores da filtração da Activa e limpar a turbinas.

Fazer Backwash.