

Nº: 688

Técnico: Márcio Vieira

Data: quinta-feira, 17-07-2025

Detalhes:

Verificar banzai e aplicar betume em zonas onde o top coat saltou, para posteriormente aplicar top coat.