

Nº: 1241

Técnico:

Victor Correia

Data:

sexta-feira, 10-10-2025

Detalhes:

Desenvolvimento de base de dados para registo de dados sobre os equipamentos controlados remotamente.

Monitorização da câmara instalada no Twister.

Reparação de avaria na Osmose Inversa 2, um fio desapertado no autómato fazia com que uma das bombas pequenas não arrancasse.

