

Nº:

1422

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

sexta-feira, 03-04-2026

Detalhes:

Reparar cartucho da filtração do Boomerang
Fazer um rega de 5 minutos a todos os sectores
Ligar e desligar a aspiração
Desmontar motor do ar do jacuzzi e soltar o veio, mudar a fase
Montar o colarinho do filtro da calcite da osmose 2
Fazer Backwash e Bumps
Limpar o pré filtro do Boomerang
Substituir a perlite dos filtros white watter
Reparar tubo da agua reciclada junto aos tanques, tinha um colarinho de uma válvula estalado