

Nº:

1425

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

terça-feira, 07-04-2026

Detalhes:

Verificar wc

Partir espelho do fluxómetro wc entrada e colar na parede

Fazer o Precoat na Funda, Banzai, Activa e Jacuzzi, para poder colar uma válvula em cada filtração para separar o Precoat do filtro 1 e 2

Verificar motor nº do Black Hole, coloquei o motor de reserva mas como continuava a disparar o diferencial, juntamente com o Victor detetamos que a avaria era no cabo entre o contacto e o motores.