### Sistema Seis Sigma de Produção

Matheus Liberato Domingues da Silva, matheusliberatosbs@gmail.com
Guilherme Augusto de Macedo, gaugustomacedo@gmail.com
Victor Hugo Carlquist da Silva, victorcarlquist@gmail.com
Denis Fournier de Carvalho, denao\_carvalho@hotmail.com

15 de setembro de 2012

## Sum'ario

#### Abstract

1	Introdução História						
2							
3	Níveis de Sigma						
	3.1	Introd	ução	p. 7			
	3.2	Níveis	de Qualidade	p. 7			
	3.3	Curva	Normal	p. 8			
	3.4	Vantag	gens do 6 Sigma	p. 8			
4	Met	<b>I</b> etodologias					
	4.1	Introd	ução	p. 10			
	4.2	DMAI	C	p. 10			
		4.2.1	Definir	p. 10			
		4.2.2	Medir	p. 10			
		4.2.3	Analisar	p. 10			
		4.2.4	Melhorar	p. 10			
		4.2.5	Controlar	p. 10			
	4.3	DMAI	OV	p. 10			
		4.3.1	Definir	p. 10			
		122	Modin	n 10			

5	Cor	ıclusão		p. 11
	4.4	DMA	IC vs DMADV	p. 10
		4.3.5	Verificar	p. 10
		4.3.4	Projetar	p. 10
		4.3.3	Analisar	p. 10

## Abstract

Your abstract goes here...  $\dots$ 

# 1 Introdução

## 2 História

## 3 Níveis de Sigma

### 3.1 Introdução

O sigma é utilizado para medir a variância de qualquer processo. Os níveis de sigma medem o desempenho do processo de uma empresa. Geralmente uma empresa adota níveis 3 ou 4 do sigma, que são níveis considerados normais.

O sigma  $(\sigma)$  é calculado pela seguinte fórmula:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{3.1}$$

x = ponto que se deseja converter em Z;  $\mu$  = média da normal original ;  $\sigma$  = desvio padrão da normal original

### 3.2 Níveis de Qualidade

Cada nível de sigma possuí um limite de desvios (problemas), que é medido em  $Problemas\ por\ Milh\~ao\ (PPM)$ 

#### • 1 Sigma

O 1 Sigma tolera até 697700 (PPM), possuindo um fator de sucesso do processo de 30,23%.

#### • 2 Sigma

O 2 Sigma tolera até 308700 (PPM), possuindo um fator de sucesso do processo de 69,13%.

#### • 3 Sigma

O 3 Sigma tolera até 66810 (PPM), possuindo um fator de sucesso do processo de 93,32%.

#### • 4 Sigma

O 4 Sigma tolera até 6210 (PPM), possuindo um fator de sucesso do processo de 99,379%.

#### • 5 Sigma

O 5 Sigma tolera até 233 (PPM), possuindo um fator de sucesso do processo de  $99{,}9767\%.$ 

#### • 6 Sigma

O 6 Sigma tolera até 3,4 (PPM), possuindo um fator de sucesso do processo de 99,99966%.

### 3.3 Curva Normal

### 3.4 Vantagens do 6 Sigma

# ${\it 4} \quad Metodologias$

### 4.1 Introdução

#### 4.2 DMAIC

#### 4.2.1 Definir

Objetivo

Entendendo o processo

Preparação para a próxima fase

#### 4.2.2 Medir

Objetivo

Mapeando processo

Coletando os dados

Analisando os dados coletados

Calculando o nível de Sigma

Preparação para a próxima fase

#### 4.2.3 Analisar

Melhorar

Objetivo

Achando a causa raiz

Diagrama de causa e efeito

Confirmando a causa raiz

Preparação para a próxima fase

#### 4.2.4 Melhorar

Objetivo

Identificando a solução

Selecionando a solução

Implementando a solução

## 5 Conclusão