

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО НОВОСИБИРСК
ПРОТОКОЛ
СОВЕЩАНИЯ У НАЧАЛЬНИКА ДЕПО
от 29.06.2026

Присутствовали:

главный инженер	Лебедев Л.Л.,
начальник отдела безопасности	Орлов О.О.

I. Разбор по случаю обрыва контактной сети и перегрева буксы поезда №912

28 июня 2026 года в 03:15 на участке Чулымская – Каргат (1432 км, пикет 9) Западно-Сибирской железной дороги у электропоезда ЭД9М (секция 003) произошёл съём токоприёмника и термическое повреждение буксового подшипника колесной пары №3. Причиной стал обрыв трёх струн контактной подвески на опоре №431.

Экспертиза показала, что техническое обслуживание контактной сети проводилось несвоевременно. Виновной признана организация АО «ЭнергоСетьСервис» по договору № 789/Э-2023.

Комиссия постановила:

1. Провести внеочередную проверку всех опор на участке.
2. Взыскать ущерб с подрядной организации.

Исполняющий обязанности начальника депо

(подпись) Лебедев Л.Л.