

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
СВЕРДЛОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО ЕКАТЕРИНБУРГ
ПРОТОКОЛ
СОВЕЩАНИЯ У НАЧАЛЬНИКА ДЕПО
от 23.06.2026

Присутствовали:

зам. начальника депо	Смирнов А.А.,
инженер	Козлов К.К.,
машинист-инструктор	Тяпкин Т.Т.

I. Разбор по случаю задержки поезда №3305 из-за отказа тормозной системы

22 июня 2026 года в 09:45 на перегоне Кузино – Европейская Свердловской железной дороги (1856 км, пикет 3) произошло заклинивание тормозных колодок у грузового поезда №3305. Локомотив серии 2ЭС6 (секция 001) приписан к депо Екатеринбург.

При проверке выявлено, что в блоке БРП-2 залип золотник из-за попадания масла и влаги в магистраль. Ответственной признана организация ООО «УралВагонСервис» по договору № 456/ТО-2024.

Однако в ходе разбора установлено, что **в документах на ремонт указана серия локомотива «2ЭС6М»** (в нашем JSON стоит «2ЭС6» – несовпадение). Также **в акте дефектовки причина отказа записана как «Износ подшипников коленвала»**, а не «Залипание золотника» (как в JSON). Эти расхождения будут учтены при повторной проверке.

Комиссия решила:

1. Ответственность возложить на сервисное депо.
2. Направить запрос на корректировку ремонтной документации.

Начальник депо

(подпись) Смирнов А.А.