



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО НИЖНЕУДИНСК

ПРОТОКОЛ
СОВЕЩАНИЯ У НАЧАЛЬНИКА
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО
Пулаевск

_____ г. № _____

Присутствовали:

Заместитель начальника депо	Иванов Д.А.
Исполняющий обязанности заместителя начальника депо	Петров В.В.
Начальник технического отдела	Пупкин С.А.
Инженер технического отдела	Сидоров Г.А.
Машинист-инструктор по обучению	Тяпкин А.В.

I. Разбор по случаю задержки поезда №1111 на перегоне Хижина-Магазин
(Петров, Пупкин)

В сутках 01 января 2026 года допущена задержка поезда №1111 на перегоне Хижина-Магазин электрифицированного участка Станция начала-Станция окончания Дедморозовского территориального управления Праздничной железной дороги с локомотивом серии ТЭМ18Д №111 приписного парка эксплуатационного депо Лось Праздничной дирекции тяги под управлением локомотивной бригады эксплуатационного депо Лось в составе машиниста Олень Д.М., работающего без помощника машиниста. В системе КАСАНТ создан отказ № 16000000.

Для определения причины неисправности комиссией проведена проверка технического состояния локомотива серии ТЭМ18Д №111, проанализированы режимы движения поезда и управления локомотивом, проведена расшифровка параметров движения локомотива, изучена необходимая техническая документация и заслушаны объяснения причастных работников. Проведена оценка действий локомотивной бригады при возникновении нестандартной ситуации.

В ходе расследования установлено, что при следовании тепловоза ТЭМ18Д №111 обнаружен сильный выброс дыма и неустойчивая работа ДГУ. Машинист передал о данной неисправности дежурной по станции и остановил поезд на станции Хижина для осмотра локомотива.

По результатам осмотра выявлено:

1. Неисправность турбины ТК-30 (посторонний шум при работе).

По результатам проведения данного расследования рассмотрены действия локомотивной бригады, нарушений не выявлено, действия бригады соответствуют требованиям должностной инструкции работников локомотивных бригад эксплуатационных локомотивных депо Дирекции тяги, утвержденного распоряжением №1215р от 04.06.2025г.

Причиной задержки поезда №1111 послужила неисправность турбины ТК-30 (посторонний шум при работе), вследствие некачественного проведения технического обслуживания в объеме ТО-3 в сутках 01.02.2025г. в условиях СЛД Колхозное филиала Праздничной ООО «ЛокоТех Сервис». В соответствие с п. 4.1.2 Договора №999 от 01.01.2014 случай неисправности, зарегистрированный в системе КАСАНТ учесть за сервисным локомотивным депо Колхозное филиала Праздничной ООО «ЛокоТех Сервис».

II. О принятом решении

(Ивановс)

1. Вины эксплуатационного локомотивного депо Нижнеудинск в данном случае задержки поезда не усматривать.

2. В соответствии с требованиями пункта 3.7 Распоряжения №775р от 08.04.2025г., случай задержки поезда №8502 учесть по ответственности за сервисным локомотивным депо Колхозное филиала Праздничной ООО «ЛокоТех Сервис».

3. Заместителю начальника депо по эксплуатации, всем машинистам-инструкторам с данным случаем задержки ознакомить локомотивные бригады на планерных совещаниях и технических занятиях.

4. В соответствии с требованиями распоряжения от 12 декабря 2022 г. № ЦТ-365р отказ № 16000000 перенаправить в адрес эксплуатационного локомотивного депо Лось для принятия к учету.

5. Материалы отправить ВС Т ВСЖД.

Исполняющий обязанности начальника депо

Ивановс М.Ю.