



Операция №25. Монтажная






- 1. Продеть в дальнее от центра детали Д 4 отверстие болт М 3 х 14 и закрепить его гайкой М 3 2. Смазать болт М 3 х 14
- ТЗ х 14 Смазкой ГОСТ 21150-87
  З. Прикрепить деталь Д 4 к
  детали Д 2 с помощью болта
  М 3 х 14 и гайки М 3
  4. Вытащить деталь из
  тисков
  - Оборудование: Монтажный стол

Приспособление: Тиски 7200–0203 ГОСТ 16518–96

Инструмент: Отвертка 7810–0976 ГОСТ 10753–86

Время сборки : 1,5 минуты



- 1. Закрепить деталь Д 9 горизонтально вверх
- выгравированным кругом в тисках
- 2. Вставить в ближнее к выгравированному кругу отверстие детали Д 9 деталь Д 10
- 3. Закрепить конструкцию с помощью болта M 3 x 14 и гайки M 3
- 4. Прикрутить деталь Д 12 с помощью двух винтов 2–2,5 x 6

Оборудование: Монтажный стол

Приспособление: Тиски 7200-0203 ГОСТ 16518-96

Инструмент: Отвертка 7810-0976 ГОСТ 10753-86

Время сборки: 2 минуты

