


## Partie I

### Question 1

Les synchroniseurs servent à réduire les aléas.

### Question 2



## Partie II

### Question 3

Il s'agit d'une machine de moore car les sorties dépendent uniquement de l'entrée et non de l'état précédent.


### Question 4

Deux bascules minimum sont nécessaires pour stocker l'état de cette machine de moore car la machine possède 3 états donc elle doit avoir minimum 3 bascules.

Un encodage est :

|       |    |
|-------|----|
| $E_0$ | 00 |
| $E_1$ | 01 |
| $E_2$ | 10 |

### Question 5



### Question 6

Il faut 1 bascule pour stocker les états sous forme one hot.