FICHA TÉCNICA

DESOXIDANTE DE METALES

Elimina óxido y prepara el metal · Uso industrial

LEON ROJO®



QUITA ÓXIDO
Hierro y acero

PREPARA EL METAL
Antes de pintar

ALTO PODER
Acción rápida

TALLER E INDUSTRIA
Uso industrial

PELIGRO

CORROSIVO · NO MEZCLAR CON CLORO · USE GUANTES Y GAFAS

LEON ROJO

DESOXIDANTE DE METALES

FICHA TÉCNICA · USO INDUSTRIAL ·

01 MODO DE USO

PROTÉJASE 1
Use guantes, gafas y buena ventilación.

APLIQUE 2
Directo sobre la superficie oxidada, con brocha o trapo.

DEJE ACTUAR 3
De 1 a 5 minutos según el nivel de óxido.

FROTE 4
Con cepillo o fibra si hace falta.

ENJUAGUE 5
Con abundante agua y seque por completo.

PINTE 6
La pieza enseguida para evitar nueva oxidación.

Uso: industrial: talleres, metalmecánica y mantenimiento

No usar sobre aluminio, galvanizado ni superficies sensibles a ácidos

PELIGRO



- **H290** Puede ser corrosivo para los metales.
- **H314** Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
- **H332** Nocivo en caso de inhalación.
- **H335** Puede irritar las vías respiratorias.

- **NO mezclar** con cloro ni álcalis.
- **NO respirar** los vapores.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min con párpados abiertos. Atención médica urgente.

PIEL
Quitar ropa contaminada y lavar con abundante agua 15–20 min.

INGESTIÓN
Enjuagar la boca. No provocar el vómito. Llamar al 911.

INHALACIÓN
Aire fresco y reposo. Si cuesta respirar, al 911.

EMERGENCIAS
911

INTOXICACIONES 24 H
2223-1028

02 PRECAUCIONES

- Corrosivo. No ingerir.
- Usar guantes y gafas.
- Ventilar el área.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Envase original y bien tapado.
- Lugar fresco y ventilado.
- Lejos de cloro y álcalis.
- Lejos de metales.

04 DATOS TÉCNICOS

Activo	Ácido fosfórico 25–30 %
Contiene	Ácido nítrico 5–15 %, alcohol isopropílico 1–5 %
Tensoactivo	Tritón (no iónico)
Apariencia	Líquido incoloro
Clase	8 · Corrosivo

05 PRESENTACIONES



1 LITRO
1000 ML



1 GALÓN
3785 ML

20 L
PICHINGA

208 L
TAMBOR