

DATOS DEL CLIENTE

ANDRES EMILIO ALBARRAN SOTO

RECLAMO DE GARANTIA

FECHA (DD/MM/AA)

15/07/2014 PUE-14037 OS-233

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Bomba opera, pero no llega a la presión máxima. El cliente reviso toda la instalación, nos indica que es correcta. Presión máxima bomba: 45 a 50 PSI.

Presión de prueba y que alcanzó 12 a 20 PSI.

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Bomba Dominator 0,5 hp, 20gpm, etamas1/60/115V.

DATOS	DEL EQUIPO		
CODIGO	20DOM05121		
FOLIO	-		

INFORMACION PARA MOTORES Y TANQUES HIDRONEUMATICOS		
MODELO	=	
ESPECIFICACION		
SERIE/MANUF	<u>-</u>	

INFORMACION SOBRE LA REPARACION DEL EQUIPO (DIAGNOSTICO DEL EQUIPO)

Se encontró agua en el motor, la parte de arriba esta mal sellada causando la falla. Motor quemado.

REFACCIONES UTILIZADAS

CODIGO DE PARTE	DESCRI	CION	CANT	PRECIO LISTA	IMPORTE
-	Servicio de revisi	Servicio de revisión		-	\$153.45
REPARACION EFE	CTUADA			MONTO	
CODIGO	CONCEPTO	TIEMPO		DESCUENTO	
-		2		SUBTOTAL	\$153.45
				MANO DE OBRA	
				I.V.A.	\$24.55
				TOTAL	\$178.00
FECHA RE	PARACION				
GARANTIA EFECTUADA POR CENTRO DE SERVICIO	COSTO DE MANO DE OBRA	-		FECHA ENTREGADA Y FIRMA DE CONFORM CLIENTE	Marine / London Company

EN CASO DE PROCEDENCIA DE GARANTIA ESPECIFIQUE DETALLADAMENTE LAS CAUSAS