Sections and Chapters

Overleaf

March 26, 2022

1 Histogramy






arsenic
1200
1000
800
600
400
200
0
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50


barium
200
175
150
125
100
75
50
25
0
0
1
2
3
4
5


cadmium
600
500
400
300
200
100
0
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6


chloramine
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
0
2
4
6
8


chromium
500
400
300
200
100
0
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25


copper
500
400
300
200
100
0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5


flouride
160
140
120
100
80
60
40
20
0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0


bacteria
2500
2000
1500
1000
500
0
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50


viruses
4000
3000
2000
1000
0
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50


lead
250
200
150
100
50
0
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6


nitrates
120
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
20


nitrites
200
175
150
125
100
75
50
25
0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5


mercury
800
600
400
200
0
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4


perchlorate
1000
800
600
400
200
0
0
10
20
30
40
50
60


radium
200
150
100
50
0
0
2
4
6
8


selenium
800
600
400
200
0
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6


silver
500
400
300
200
100
0
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


uranium
1000
800
600
400
200
0
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6


is_safe
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

2 Boxploty






arsenic
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1


barium
5
4
3
2
1
0
1


cadmium
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
1


chloramine
8
6
4
2
0
1


chromium
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1


copper
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1


flouride
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1


bacteria
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1


viruses
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1


lead
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
1


nitrates
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
1


nitrites
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1


mercury
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
1


perchlorate
60
50
40
30
20
10
0
1


radium
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1


selenium
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
1


silver
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1


uranium
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
1


is_safe
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1

3 Correlation matrix



4 Features importance