
施工现场安全隐患检测报告


报告生成时间：2026-10-18 11:42:03
任务ID：30d294f3-2bea-46d7-9aaf-4c67ae79813f

隐患总数量：3 处

【原始图片】



【YOLO目标标注图】



【识别隐患清单】

隐患类型	风险等级	隐患描述	整改建议
未佩戴安全帽	高	现场两名高处作业人员均未按规定佩戴安全帽，一旦发生物体打击或高处坠落，头部极易受到严重伤害。	立即停止作业，为所有现场人员配发并督促正确佩戴合格安全帽，经检查后方可继续施工。
脚手架防护设施缺失	高	作业层脚手架未设置可靠作业平台和完整防护栏杆，人员直接站在钢管上作业，存在高处坠落风险。	立即暂停该区域作业，按规范满铺固定脚手板，完善防护栏杆、挡脚板和连墙件，验收合格后方可使用。

未穿戴反光安全背心	中	两名进入施工现场的作业人员均未穿戴反光安全背心，作业时可视性不足，存在被车辆或机械误碰的风险。	为现场作业人员配备合格反光安全背心，并要求进入施工现场时全程规范穿戴。