施工现场安全隐患检测报告

报告生成时间：2026-10-18 12:41:05
任务ID：5e44ebee-f260-476b-a700-290a3430d22b
媒体类型：视频
抽帧总数：13 帧

隐患总数量：6 处

【主预览 - 原始画面】



【主预览 - YOLO目标标注图】



【识别隐患清单】

隐患类型	风险等级	检出帧时间(s)	隐患描述	整改建议
入场人员未佩戴安全帽	高	4.00	建筑施工现场存在进入场地的人员未遵守作业人员必须佩戴安全帽的安全规范，未佩戴合格安全帽，属于重大安全隐患。	严格落实施工现场入场安全检查制度，确保所有进入工地的人员佩戴合格安全帽并系牢帽带，未佩戴安全帽人员严禁进入施工现场。
入场人员未穿戴反光安全背心	中	4.00	建筑施工现场部分进入场地的人员未遵守现场施工人员进入工地应穿戴反光安全背心的规范要求，未穿戴反光安全背心，属于中风险隐患。	入场安全检查同步核查反光安全背心穿戴情况，所有进入施工现场的人员必须按要求穿戴反光安全背心，未按要求穿戴的督促整改合格后方可入场。
作业人员未佩戴安全帽	高	8.00	建筑施工现场入口内的现场人员未按安全规范要求佩戴合格安全帽，仅佩戴普通黑色鸭舌帽，头部缺少安全防护，违反进场作业必须佩戴安全帽的规定，属于重大安全隐患	立即要求该人员规范佩戴合格安全帽，同时强化入口值守检查，所有进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，未佩戴人员严禁进场
作业人员未穿戴反光安全背心	中	12.00	建筑施工进场区域内存在已进入工地范围的作业人员，未按安全规范要求穿戴反光安全背心，违反施工现场作业着装规定	严格落实入口着装查验制度，督促所有进场施工人员规范穿戴反光安全背心，未满足着装要求的人员严禁进入施工区域

隐患类型	风险等级	检出帧时间(s)	隐患描述	整改建议
作业人员未佩戴安全帽	高	16.00	建筑施工现场内的作业人员未按照安全规范要求在头部正确佩戴安全帽，安全帽均被持于手中，头部无有效安全防护，属于重大安全隐患	立即组织现场所有人员按规范正确佩戴安全帽并系紧帽带，开展班前安全强调，建立常态化巡查机制，未正确佩戴安全帽的人员严禁进入作业区域
部分作业人员未穿戴反光安全背心	中	16.00	施工现场部分进场人员未按照安全规范要求穿戴反光安全背心，作业时人员辨识度不足，存在交通安全等意外风险，属于中风险隐患	为未配备反光背心的进场人员发放合格的反光安全背心，督促所有进场人员规范穿戴，将反光背心穿戴作为进场检查项，未按要求穿戴的人员严禁进场作业

【视频各帧标注截图】

帧 1 标注图



帧 2 标注图



帧 3 标注图


佩戴好安全帽
再进场
person 0.86
person 0.48
person 0.72

帧 4 标注图


佩戴好安全帽
再进场
person 0.90
person 0.59
你爱我呀，我爱你


帧 5 标注图


佩戴好安全帽
再进场
person 0.31
person 0.43
person 0.53
你爱我呀，我爱你

帧 6 标注图


佩戴好安全帽
再进场
person 0.46
person 0.43
person 0.69

帧 7 标注图


佩戴好安全帽
再进场
person 0.72
person 0.44
安全帽，头上戴

帧 8 标注图


佩戴好安全帽
再进场
person 0.78
person 0.66
平平安安回家去

帧 9 标注图



帧 10 标注图




帧 11 标注图



帧 12 标注图



帧 13 标注图


person 0.82
person 0.88
person 0.88
person 0.57
person 0.8764