КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ
Vibra SJ

ТОЧНОСТЬ • НАДЁЖНОСТЬ • УДОБСТВО

Точность в каждой детали



Высокая точность

Надёжная конструкция

Простое управление

1 ВКЛЮЧЕНИЕ

1. Убедитесь, что весы установлены на ровной, устойчивой поверхности.
2. Подключите кабель питания к сети (220 В).
3. Нажмите кнопку **ON/OFF**.
4. Дождитесь завершения самотестирования (на дисплее появится **0.0000 g**).

Перед включением убедитесь, что чашка весов и ветрозащитный кожух чистые и сухие.

2 НАСТРОЙКА И ПОДГОТОВКА

1. При необходимости проведите калибровку (**CAL**) с использованием эталонной гири.
2. Убедитесь, что выбран нужный режим взвешивания (**MODE**).
3. При работе с малогабаритными образцами используйте ветрозащитный кожух.

Для точных результатов дайте весам прогреться 15–30 минут после включения.

3 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Убедитесь, что на дисплее **0.0000 g** (или другой нужный режим).
2. Поместите тару (при необходимости) и нажмите **TARE** (обнуление).
3. Аккуратно взвесьте образец.
4. Считайте результат на дисплее.

Не допускайте перегрузки весов. Максимальная нагрузка указана в технической документации.

4 ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Уберите образец и тару с чашки.
2. Нажмите кнопку **ON/OFF**.
3. Отключите весы от сети (при длительном перерыве в работе).

После работы обязательно очистите чашку и ветрозащитный кожух от загрязнений.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Используйте только сертифицированные гири для калибровки.
- Избегайте попадания пыли, влаги и прямых солнечных лучей.
- Не ставьте на весы предметы, превышающие максимальную нагрузку.
- Регулярно проверяйте чистоту и исправность весов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (основные)

Модель	Vibra SJ
Максимальная нагрузка	до 220 г (в зависимости от модификации)
Дискретность	0,0001 г / 0,001 г
Класс точности	I (специальный)
Питание	220 В, 50/60 Гц

Удачной работы!