SD3589C_SDK_V100R001C00SPC001
版本描述文件

作　　者	
审 批 人	
发布日期	

版权所有 © 上海云集互联有限公司

概述

本版本为SD3589C_SDK_V100R001C00SPC001相关的软件包及参考文档的正式发布版本

说明

1）本版本大部分以SD3589C为名称前缀的文档和软件，如无特殊说明，同样适用于SD3589D。

2）SDK目录及代码中“LQ560”为芯片平台代号，无特殊含义。

缩略语清单

缩略语 Abbreviations	英文全名 Full English name	中文解释 Chinese Explanation
SDK	Software Development Kit	
NPU	Neural network Process Unit	
OMG	Oritek Model Generator	

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1 版本信息

版本名称	版本号	编译日期	产品名称
SDK	SD3589C_SDK_V100R001C00SPC001	2025-5-27	SD3589C

2 版本配套信息表

版本号	系统及工具链
SD3589C_SDK_V100R001C00SPC001	Ubuntu 20.04 gcc 9.4.0 Python 3.8 aarch64-otv02-linux-gnu

3 版本修改描述

3.1 BSP

3.1.1 对前一版本所有不足之处的改进及重要更新

序号	简要描述	详细描述	备注
1	【SEMU】解决30ms内异常产生和修复的上报顺序偏差问题	解决30ms内异常产生和修复的上报顺序偏差问题	

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.1.2 对前一版本所有增加的功能特性

序号	简要描述	详细描述	备注
1	【安全启动】支持快启模式下的安全启动	支持快启模式下的安全启动	

3.2 OMP

3.2.1 对前一版本所有不足之处的改进及重要更新

序号	简要描述	详细描述	备注
1	【功能安全】解决媒体通路停止后，仍继续上报帧率异常error	【功能安全】打开mipi-tx输出帧率检测，设置目标帧率为48，运行媒体通路sample，视频流帧率为50，能正常上报帧率过高error，停止媒体通路后，继续一直上报帧率error，应当停止上报异常；	

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.2.2 对前一版本所有增加的功能特性

序号	简要描述	详细描述	备注
1	【VI】新增 chn、pipe 的属性、状态查询接口 ;新增 dither 开关接口；支持用户指定 pipe_id 创建 pipe	1. 新增chn、pipe的属性、状态查询接口 2. 新增dither开关接口 3. 支持用户指定pipe_id创建pipe	
2	【Serdes】支持 VI/VO Serdes 热插拔机制，提供了对应机制的 API 接口	支持VI/VO Serdes热插拔机制，提供了对应机制的API接口	
3	【VP】支持用户指定 group id 创建 chn；新增用户使用 group id/handle、chn id/handle 互相查询接口	1. 支持用户指定group id创建chn 2. 新增用户使用group id/handle、chn id/handle互相查询接口	
4	【VO】新增 BT1120 接口支持	1. 新增BT1120接口支持	
5	【Media】新增 VI/VP/VO 通路上的压缩接口	1. 新增VI/VP/VO通路上的压缩接口	

4 版本的遗留问题及规避措施

序号	简要描述	详细描述	备注
1	EMMC 启动介质下，媒体快启 1 拖 2 场景（2mipi2imx623），	在 EMMC 启动介质下按照配置步骤编译媒体快启 1 拖 2 场景	1. Nand/Nor 介质启动均无此问题

版权所有 © 上海云集互联有限公司

序号	简要描述	详细描述	备注
	如果使用两路 MIPI-RX，则 RX0 正常，RX1 失败	（2mipi2imx623），镜像烧录到板端后仅有 RX0 sensor 出图，运行界面报 RX1 未检测到 serdes 错误	2. 一般一拖二均使用一路 MIPI-RX 口接一个 Serdes，一个 Serdes 上再挂两个 Sensor 3. 如有客户确实需要两路 RX 都接，后续可以提供补丁解决
2	编译快启镜像，板子烧录启动后，程序有异常打印	编译快启镜像，板子烧录启动后，程序有异常打印	只是打印异常，不影响正常功能
3	快启深度优化需求说明	本发布包中所描述的快启功能，需要根据客户场景和使用的外围器件进行定制优化，如有需求请联系产品研发团队	

版权所有 © 上海云集互联有限公司