大冢浄化房漏水问题

时间:8月6日

人员: 简朗 殷工

事件: 净化房漏水问题

结论:

查,初步判断是下雨天室外进风口处的吸风管道抽风时,把雨水抽进来所导致。 殷工今天去吊顶查看,风机箱是干的,空调排水口是干的,暂时没有漏水的地方,经查看排

解决方案:

在室外进风口处加防水罩,已经汇报陈经理,安排防水罩安装事宜

大冢意见:

简朗人员签字

先按照殷工的方案执行,待后续观察是否问题能彻底解决

的水学和化工物的:大概一同 阿日存納以前来