



	HALLAZGOS Y OBSERVACIONES ELÉCTRICAS ITSE COISHCO		 Austral Group S.A.A. Audit and Services Company
	ÁREA DE INSPECCIÓN: TAB. TOMACORRIENTES INDUSTRIALES		
	SEDE: COISHCO - CHIMBOTE	FECHA: 29-09-22	
	ÁREA: ZONA DE CALDEROS	NÚMERO DE HALLAZGO: 6	
ITEM	OBSERVACIONES	ACTIVIDAD A REALIZAR	EQUIPO INSPECCIONADO
1	TABLERO NO PRESENTA ROTULACIÓN REALIZADA CON PLUMON	Se requiere realizar la rotulación del tablero de manera correcta, no debe ir con plumon este propenso a borrarse con el tiempo	Tablero de Recepción de Bombas R500 T-DESP-1
1	TABLERO PRESENTA SEÑALIZACIÓN DE RIESGO O PELIGRO ELÉCTRICO DETERIORADO	Se requiere realizar el cambio de señalización de riesgo o peligro eléctrico	Tablero de Recepción de Bombas R500 T-DESP-1
2	TABLERO PRESENTA CABLES SUELTOS MAL AISLADOS	Se requiere aislar los cables de manera correcta con cinta y sujetarlos con cintillo de tal manera que queden fijos	Tablero de Recepción de Bombas R500 T-DESP-1
3	TABLERO PRESENTA CABLES EN DESORDEN DENTRO DEL TABLERO	Se requiere realiar un ordenamiento de los cables que se encuentran fuera de las canaletas o desordenados dentro del tablero	Tablero de Recepción de Bombas R500 T-DESP-1
4	TABLERO PRESENTA POLVO EN SU INTERIOR	Se requiere realizar un mantenimiento al tablero en su interior debido a que presenta demasiado polvo en su interior	Tablero de Recepción de Bombas R500 T-DESP-1
5	TABLERO PRESENTA CABLE DE TIERRA COLOR ROJO	Se requiere identificar y rotular el tablero con cinta verde y amarilla	Tablero de Recepción de Bombas R500 T-DESP-1
6	CABLES FUERA DE CANALETAS ELECTRICAS	Se requiere realizar el ordenamiento del cableado interior del tablero, sujetar los cables con cintillo a las canaletas electricas	Tablero de Recepción de Bombas R500 T-DESP-1

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA		
		
Ítem 1,2	Ítem 3	Ítem 5
		
Ítem 4		

Elaborado por:	Ronald Cama	Departamento de Ingeniería
Revisado por:	Ing. Jorge Álvarez	