

Reporte del Taller

1. Cambio de aceite - Aceite sintético 5W30
2. Alineación - Ajuste de dirección