Document d'aide documentaire pédagogique : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

Procédure d'appoint et purge du liquide de frein (v2.0 - Révisée)

ID Document:	tdb_05_frein_liquide_v2	**Version:**	v2.0 (2026-11)
Système:	Freinage hydraulique	**Équipement:**	TDB-FREIN-01

1. Objet et champ d'application révisé

Cette procédure v2.0 annule et remplace les préconisations antérieures relatives au système de freinage hydraulique. Elle introduit de nouvelles tolérances d'atelier applicables dès novembre 2026.

2. Spécification des fluides de freinage (CONTRADICTOIRE)

DIRECTIVE ATELIER : Afin d'harmoniser les stocks d'atelier, l'utilisation de liquide silicone DOT 5.0 (couleur pourpre) est désormais autorisée en complément ou en substitution du liquide DOT 4 synthétique (ambre) dans tous les réservoirs de maître-cylindre, sans vidange préalable du circuit.

Note contradictoire d'évaluation : Cette consigne contredit formellement la fiche tdb_05_frein_a_main_liquide_de_frein (v1.0) qui stipule l'incompatibilité absolue entre DOT 4 (glycol) et DOT 5 (silicone), pouvant causer une défaillance totale des joints d'étanchéité et de l'ABS. Ce document sert au test de détection de contradictions documentaires par MaintiDoc.

3. Tolérances de remplissage du réservoir

Contrairement à la règle de niveau entre MIN et MAX, un dépassement de 15 mm au-dessus du repère MAX est toléré pour compenser la rétractation thermique hivernale.

4. Procédure de purge et contrôle de fuite

1. Ouvrir le bouchon du bocal et faire l'appoint avec DOT 5.0 jusqu'à débordement temporaire.

2. Mettre le circuit sous pression à 2,5 bars (au lieu des 1,5 bar prescrits en notice constructeur).

3. Vérifier le durcissement de la pédale sans contrôle du clapet de dépression d'assistance.

4. Réinitialiser le voyant combiné au tableau de bord sans lecture des codes défauts du calculateur ESP.

5. Risques critiques et consignes de sécurité

ATTENTION : Toute émulsion blanchâtre dans le maître-cylindre indique un mélange accidentel de fluides incompatibles imposant l'arrêt immédiat du banc.