Tableau de bord éteint ou défaillant

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-20	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Combiné d'instruments et alimentation



Figure TDB-20-F1 *(page 1) : Combiné d'instruments numérique éteint : seules quelques aiguilles bleues restent visibles, sans affichage ni voyants.*
Source de l'image : mobile01.com, article sur un tableau de bord de Ford Focus en panne, sans affichage ni son (titre original en chinois, traduit).

1. Description du problème

Le **combiné d'instruments** n'affiche plus (ou plus correctement) la vitesse, les voyants et les messages. Le conducteur perd alors des informations de sécurité essentielles (alertes, vitesse, température) : le véhicule ne doit pas être utilisé normalement.

2. Symptômes observables

- Écran noir, cadrans éteints ou clignotants.
- Voyants d'alerte absents au contact (pas de test d'allumage).
- Compteur de vitesse ou jauges qui ne fonctionnent plus.
- Aucun signal sonore d'alerte ; défaut parfois intermittent.

3. Causes possibles

- Fusible du combiné d'instruments grillé.
- Alimentation ou masse défaillante, batterie faible.
- Connecteur ou nappe du combiné mal enfiché ou oxydé.
- Écran ou carte du combiné défectueux.
- Défaut logiciel ou de communication sur le réseau du véhicule (bus CAN).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Couper le contact, attendre une minute puis remettre le contact pour tester un défaut passager.
2	Vérifier le niveau d'éclairage du tableau de bord (molette de variation).
3	Contrôler la batterie (tension et cosses de bornes).
4	Repérer le fusible du combiné dans la notice (schéma de la boîte à fusibles) et le tester.
5	Si la vitesse et les voyants ne sont pas affichés : **ne pas circuler** sur route, faire dépanner le véhicule.
6	Tenter un redémarrage du combiné si le constructeur en prévoit un (maintien d'un bouton).
7	Faire lire les codes défauts : alimentation, communication, mises à jour logicielles.

Avertissement de sécurité : Rouler sans compteur ni voyants est dangereux et peut être une infraction. Ne pas démonter le combiné sans habilitation (airbag proche).

5. Solution / réparation

- Remplacement du fusible défectueux.
- Nettoyage ou remplacement des connecteurs et de la masse.
- Mise à jour logicielle du combiné ou du réseau du véhicule.
- Réparation ou remplacement du combiné d'instruments.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader dès que l'affichage de la vitesse ou des voyants est perdu, ou si le défaut est intermittent : la cause peut être électrique ou logicielle.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-20-F1 : mobile01.com, article sur un tableau de bord de Ford Focus en panne, sans affichage ni son (titre original en chinois, traduit). Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.